

Casa colonica nord-ovest della Cascina Videserto

San Giuliano Milanese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00002/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 2

Codice scheda: 1c020-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa colonica nord-ovest della Cascina Videserto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015195

Comune: San Giuliano Milanese

Indirizzo: Cascina Videserto, 1(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Giuliano Milanese

Particelle: 42

Foglio/Data: 25

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Edificazione del portico collegato ad ovest alla stalla nell'angolo nord-ovest della cascina e ad est ad uno stallone, come testimonia la mappa della possessione allegata all'atto di vendita del 1830.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Demolizione degli edifici preesistenti sul lato nord ed edificazione della casa colonica attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 1; p. 2; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare in muratura continua in mattoni a vista; si sviluppa su tre piani fuori terra, è diviso in quattro unità abitative con due corpi scala. Ha solai in ferro e laterizio e pavimenti nuovi in ceramica, a p. t., in cotto ai piani superiori. L'accesso avviene dal fronte sud verso la corte: sono due gli ingressi, che servono ciascuno due unità immobiliari e immettono direttamente nel vano scala con collegamento verticale a quattro rampe. Al piano terra si trovano le zone giorno simmetriche e, ai piani superiori, le zone notte. La copertura è a padiglione con struttura in legno, non ispezionabile perché controsoffittata da rivestimento in cannette e malta. Il manto è di tegole a coppo in laterizio; la copertura è provvista di canali di gronda e di pluviali.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. sottotetto

TIPO [2 / 2]

Genere: controsoffitto

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero controsoffitto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a quattro rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: su muri

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t. corpo scala

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto nord e sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a dentelli

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto nord e sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: architettonica

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è poco ispezionabile. Il manto, esternamente, appare in buone condizioni. Si sono però rilevati diffusi

fenomeni di alterazione superficiale e distacchi, dovuti probabilmente ad infiltrazioni d'acqua dal tetto, che interessano il controsoffitto in cannette del sottotetto e l'intonaco della muratura del vano scala.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le decorazioni appaiono in discrete condizioni. Sono costituite da semplici cornici marcapiano in mattoni e presentano lievi degradi dovuti al dilavamento con fenomeni di croste nere ed attacchi biologici localizzati soprattutto sul prospetto nord.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi sia interni che esterni sono in discreto stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci del sottotetto e della muratura del vano scala sono interessati da diffusi fenomeni di alterazione superficiale, macchie e distacchi, dovuti ad infiltrazioni d'acqua del tetto e dalla canna fumaria.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono in discrete condizioni. Sporizia e depositi interessano i pavimenti del piano sottotetto.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non si evidenziano particolari problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si evidenziano fenomeni di degrado delle strutture murarie causati dall'umidità di risalita dal terreno e da localizzate infiltrazioni d'acqua dal tetto. Non si osservano problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni, ed in modo particolare il prospetto nord, evidenziano fenomeni di alterazione superficiale, distacco e croste nere causati dall'umidità di risalita dal terreno e dalle acque meteoriche.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione salariati

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129329

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D01

Note: Vista ovest (2004)

Nome del file originale: MISCV11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129330

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D02

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129331

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D03

Note: Vista sud-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129332

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D04

Note: Vista prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129333

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D05

Note: Particolare prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129334

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D06

Note: Interno vano scala (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129335

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D07

Note: Interno p. sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_IMG-0000129336

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV11D08

Note: Interno degrado p. sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MISCV11D08.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00002_DRA-0000023966

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MISCV11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MISCV11T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara