

Stallone delle manze della Cascina Bonate

Siziano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00032/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1c020-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00028

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla-fienile

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallone delle manze della Cascina Bonate

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Ex stallone delle vacche

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018150

Comune: Sizzano

Indirizzo: Strada poderale cascina Bonate

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sizzano, sezione di Campomorto

Particelle: 10

Foglio/Data: 12/ 2003

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione dello stallone, che non era presente nè sulle mappe del catasto ottocentesco, nè sul progetto di miglioramento del podere redatto nel 1898, e che reca alla sommità del tetto l'iscrizione 1912

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: quattordici campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fabbricato in muratura di mattoni a vista a pianta rettangolare diviso in quattordici campate con sviluppo su due piani fuori terra. A piano terra pavimento in battuto e solaio in voltine e putrelle, superiormente fienile sottotetto sorretto da pilastri in muratura e chiuso sui lati est e ovest da muro con tre aperture in grigliato di mattoni. Tetto a due falde con struttura a 13 capriate in legno e manto in lastre ondulate di ceresit. Sui lati nord e sud si aprono due porticati asimmetrici di 10 e 14 campate con pilastri in muratura e copertura di travi su pilastri con manto in lastre ondulate di ceresit.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: parti aggiunte

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: bolognini

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est e ovest

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1912

Tecnica: in rilievo

Materiali: cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni. Il recente intervento alla copertura, ha portato la sostituzione del manto di eternit con l'impiego di nuove lastre in policarbonato. Si rileva la mancanza dei canali di gronda su tutti i prospetti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni presentano marcescenza degli elementi lignei e ossidazione delle parti in metallo. Alcuni vetri di chiusura delle finestre sono rotti o mancanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli intonaci interni appaiono in buono stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I solai appaiono in buono stato di conservazione, non si segnalano fenomeni di infiltrazione e problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si evidenziano fenomeni di degrado delle strutture murarie causati dall'umidità di risalita dal terreno e dai fenomeni meteorici, con erosione dei mattoni della fascia basamentale e distacchi dell'intonaco di rivestimento. Non si osservano problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco di parte delle strutture verticali si presenta degradato, distaccato e mancante a causa del dilavamento e dell'umidità di risalita che hanno lasciato a nudo alcune delle parti rivestite della muratura.

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento: Totale sostituzione del manto di copertura in eternit con l'impiego di lastre in policarbonato.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: p.t. prime sei campate da est

Uso: stalla

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: p. 1

Uso: fienile

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: porticati

Uso: ricovero macchinari

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona E1 agricola normale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00032_IMG-0000051093

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB14D01

Note: Scorcio prospetto nord (2004)

Nome del file originale: PVSCB14D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00032_IMG-0000051094

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB14D02

Note: Vista nord-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB14D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00032_IMG-0000051095

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB14D03

Note: Interno portico nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB14D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00032_IMG-0000051096

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB14D04

Note: Vista nord-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB14D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00032_IMG-0000051097

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCB14D05

Note: Interno stalla (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCB14D05.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00032_DRA-0000006715

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVSCB14T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVSCB14T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara