

Oratorio di S. Rocco

Cerro al Lambro (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c040-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c040-00009/>

CODICI

Unità operativa: 1c040

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1c040-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1c040-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Oratorio di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015071

Comune: Cerro al Lambro

Località: Riozzo

Indirizzo: Via Armando Diaz

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cerro al Lambro

Particelle: 108 A

Foglio/Data: 2

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Armani, C.

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: documenti d'archivio

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia: Citazione dell'esistenza dell'oratorio nel documento dell'eredità di Matteo e Lucia de Marliano nel 1517.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1517/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Ricorsa del tetto con sostituzione di travetti e cotichette di pioppo (1893), riparazioni al pavimento dell'oratorio (1898), lavori alla sacrestia, sostituzioni pluviali, imbiancamento pareti interne, lavori alla balaustra e al pavimento del presbiterio (1899).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1893/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1899/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Intonacatura delle pareti dell'oratorio (1907), opere di costruzione del pavimento, delle finestre e imbiancature (1909). Aggiunta di una campata con rifacimento della facciata, opere di decorazione, restauro e verniciatura (1933).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1907/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1933/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'oratorio è costituito dal corpo edilizio corrispondente alla navata con pianta rettangolare; il presbiterio e la sacrestia sono inglobati nel fabbricato della canonica; sul lato meridionale, all'innesto tra navata e presbiterio, vi è il campanile d'impianto quadrangolare. Le strutture verticali sono formate da pareti in muratura continua a corsi regolari di mattoni pieni intonacate. La navata è coperta da una finta volta a botte molto ribassata con struttura in cannicciato "appesa" e rivestimento ad intonaco nell'intradosso; nel presbiterio vi è una volta in muratura a botte a tutto sesto, impostata sulle pareti longitudinali sud e nord. La copertura della navata è a falde simmetriche con testa a padiglione sulla testata; la copertura del presbiterio è a due falde simmetriche; i manti di copertura sono in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: navata

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche con testa a padiglione

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: pianerottolo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pellicola pittorica

Qualificazione del tipo: tondo dipinto a simboli religiosi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pellicola pittorica

Qualificazione del tipo [1 / 2]: lunetta figurata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: sfondo a finto mosaico

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: pietra naturale

Qualificazione del tipo: a ghiera

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Infiltrazioni d'acqua dal tetto: nel tetto della navata nella zona in cui la copertura della navata si addossa al muro della facciata, il cui coronamento sventa rispetto alle falde; nel tetto del presbiterio nella zona in cui la copertura del corpo di fabbrica della ex canonica si addossa alla muratura di testata della navata.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni esterne

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il degrado da umidità di risalita capillare interessa la fascia inferiore della muratura e causa fenomeni di degrado dei dipinti murali delle pareti; le infiltrazioni dal sottotetto hanno provocato danni sia alla decorazione della volta della navata che a quella del presbiterio. Le lastre di marmo alla base della balaustra e dell'altare presentano fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita dal terreno con lastre distaccate dal supporto; mancanza di sette pilastri della balaustra.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Attacco di insetti xilofagi; corrosione della ferramenta; esfoliazione della tinteggiatura; perdita di complanarità delle battute; strato di deposito polvelureto diffuso sulla superficie.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Strato di deposito polvelureto diffuso sulla superficie in particolare nelle zone meno esposte al dilavamento; fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: disgregazione, distacco; mancanze; esfoliazione e caduta della tinteggiatura; vegetazione infestante nella cornice inferiore delle specchiature e alla base della zoccolatura in pietra; l'intonaco è particolarmente danneggiato nel fronte est della navata in corrispondenza del pluviale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Strato di deposito polvelureto diffuso sulla superficie; fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: disgregazione, distacco, efflorescenze, esfoliazione della tinteggiatura, macchie di umidità e dalle infiltrazioni dalla copertura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Degrado dovuto all'infiltrazione dalla copertura negli angoli delle volte in corrispondenza della parete di controfacciata e della muratura di testata della navata. Lesioni diffuse e generalizzate in parte a maglia regolare, soprattutto in corrispondenza delle unghie, a seguire la struttura di ancoraggio e i giunti del cannucciato; distacchi dalla muratura all'attacco della volta nella parete di controfacciata e in quella tra la navata e il presbiterio. Lesioni nell'arco alle reni e in chiave.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Fenomeni di degrado legati all'umidità di risalita capillare dal terreno; presenza di lesioni su tutte le murature.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICSR11D01

Note: Facciata (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICSR11D02

Note: Prospetto Nord, particolare della quarta campata (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICSR11D03

Note: Facciata, lunetta sopra il portale (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICSR11D04

Note: Presbiterio, particolare della volta (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c040-00009_IMG-0000128948

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MICSR11F01

Note: Facciata (2004)

Nome del file originale: MICSR11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICSR11T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: MICSR11T02.pdf

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: MICSR11T03.pdf

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Codice identificativo: MICSR11G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICSR11G02.pdf

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICSR11G01

Note: immagine iconometrica prospetto

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Carlini, Federica

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara