

Casa Gattinara

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n030-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n030-00010/>

CODICI

Unità operativa: 1n030

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1n030-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00101954

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: LO620-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Casa Gattinara

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Corso Umberto I, 19(P),5

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

Particelle: 284

Foglio/Data: 38

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: rinascimento lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1592 venne costruito il passaggio aereo chiamato "il voltone" che unì Casa Gattinara al Palazzo Municipale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La Casa Gattinara fu annessa al Palazzo del Comune nel 1592 con la costruzione del passaggio aereo su Corso Umberto I detto il Voltone.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

E' l'unica parte del complesso in cattivo stato di conservazione. L'analisi del degrado è stata condotta soprattutto sugli esterni in quanto gli unici locali interni ispezionabili sono quelli occupati dagli uffici comunali al secondo piano; i restanti locali sono adibiti a residenza, magazzini, studi professionali.

I danni maggiori sono concentrati nel cortile: le murature sono umide lungo il perimetro, l'intonaco è distaccato e diffusamente danneggiato, il solaio ligneo d'ingresso è deformato

Fonte: 2000, osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Lodi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D02

Note: prospetto cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D03

Note: prospetto cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D04

Note: passaggio aereo dal Broletto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D05

Note: retro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D05

Note: soffitto del passaggio verso il cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PCB12D07

Note: degrado intonaci cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045638

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: PCB12F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045639

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F02

Note: prospetto cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCB12F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045640

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F03

Note: prospetto cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCB12F03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045641

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F04

Note: passaggio aereo dal Broletto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCB12F04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045642

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F05

Note: retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCB12F05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045643

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F06

Note: soffitto del passaggio verso il cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCB12F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_IMG-0000045644

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PCB12F07

Note: degrado intonaci cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCB12F07.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_DRA-0000002660

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PCB12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PCB12T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n030-00010_DRA-0000002661

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta secondo piano, scala 1:100

Codice identificativo: PCB12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PCB12T02_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome: Catalano, M.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta