

Oratorio di S. Antonio Abate

Premana (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00175/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00175/>

CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 175

Codice scheda: 1n070-00175

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n070-00174

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Antonio Abate

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097069

Comune: Premana

Indirizzo: Via Valtellina

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Premana

Foglio/Data: 44

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

La struttura probabilmente tardogotica dell'oratorio venne modificata in parte nel 1608 quando fu costruita la nuova abside quadrata coperta da volte a vela.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1608/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: volte lignee

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia

Prima del 1678 venne realizzata nell'oratorio una volta di tavole di larice dipinte e decorate all'intradosso smantellata, non senza contestazioni, nel 1893.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1678/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: volte

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1894 vennero smantellate le volte lignee e si procedette alla costruzione di volte in muratura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: volte

Notizia sintetica: nuova ristrutturazione

Notizia: Le volte in muratura sono state eliminate nel 1982 per ripristinare la copertura con travi a vista e tavole di legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1982/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1982/00/00

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Dionigi - Premana

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCB11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LCB11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCB11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LCB11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCB11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LCB11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00175_IMG-0000193832

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCB11F03

Note: interno da ingresso verso abside

Nome del file originale: LCB11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00175_IMG-0000193833

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCB11F01

Note: facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LCB11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00175_IMG-0000193834

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCB11F02

Note: prospetto laterale sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LCB11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00175_DRA-0000030673

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LCB11T01

Nome del file originale: LCB11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00175_DRA-0000030674

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LCB11T02

Nome del file originale: LCB11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00175_DRA-0000030675

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LCB11T03

Nome del file originale: LCB11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LCB11G01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.