

# Palazzo Martinengo

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r010-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r010-00040/>

## CODICI

Unità operativa: 1r010

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1r010-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r010-00039

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Martinengo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Indirizzo: Vicolo Palazzo, 7

Altra località: (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: MALONNO

Particelle [1 / 5]: 127

Particelle [2 / 5]: 128

Particelle [3 / 5]: 129

Particelle [4 / 5]: 130

Particelle [5 / 5]: 131

Foglio/Data: 41/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: Fondazione palazzo

Notizia: Si deve forse a Marcantonio Martinengo da Brescia la fondazione del palazzo

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: palazzo

Notizia sintetica: Passaggio di proprietà

Notizia: Il palazzo passa alla famiglia Corazzina

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1810

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo si articola intorno alla corte centrale inglobando torre Celeri. Uno scalone monumentale collega la piazza interna alla strada che passa a livello del piano interrato e agli appartamenti nobili del piano primo. Parte del palazzo, ristrutturata, è di proprietà privata e non è stato possibile ispezionarla.

Le strutture verticali sono in muratura portante e pilastri (nel portico). Le strutture orizzontali sono prevalentemente volte a schifo variamente modanate e decorate. Nel piano seminterrato sono presenti volte a botte, come nelle scale. Mentre il portico ha volte a crociera. Di particolare interesse conformazione del primo salone del piano primo che presenta un soffitto piano con mensoloni inginocchiati modanati di grande importanza. Le decorazioni del palazzo sono ancora ricche ma in pessimo stato di conservazione. Al piano terreno è ancora presente il rivestimento ligneo nella sala chiamata della stua. La copertura ha struttura lignea e manto in laterizio.

### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: articolato

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri quadra

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: bocciardati

Materiali: pietrame

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a schifo

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: stua

### TIPO [2 / 5]

Genere: solaio ligneo

Forma: piano

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: salone piano primo

**TIPO [3 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

**TIPO [4 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

**TIPO [5 / 5]**

Genere: volte

Forma: a crociera

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: irregolari

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: su archi

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a chicciola

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: rettilinea a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera scala

Tipo: gradini su volti

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: stua

Genere: parquet

Schema del disegno: spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: piano terra

Genere: mattonelle

Schema del disegno: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: salone primo piano

Genere: battuto di cemento

Schema del disegno: nessuno

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: a lastre irregolari

Schema del disegno: a file

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: interna piano cantine

Genere: lastre di pietra

Schema del disegno: a file

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]**



Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]**

Collocazione: interno

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: balconcino con parapetto

Materiali [1 / 2]: ferro battuto

Materiali [2 / 2]: cemento

Qualificazione del tipo: modanato con volute

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]**

Ubicazione: prospetto esterno cortile

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]**

Ubicazione: prospetto esterno cortile

Collocazione: esterna

Tipo: ante porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: finestre con cornici e davanzali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: policromo

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]**

Ubicazione: lato nord

Collocazione: esterno

Tipo: portale

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: a tutto sesto bugnato e scolpito

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]**

Ubicazione: lato est

Collocazione: esterno

Tipo: cornice finestra

Materiali: tonalite

Qualificazione del tipo: tagliata

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: le strutture non presentano danni diversi o più gravi rispetto a quelli già schedati nel 2000.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'indicazione si riferisce a quelle parti di palazzo che si trovano sopra la Stua. In tali parti gli orizzontamenti lignei sono talmente degradati ed inflessi da non essere praticabili.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Lo stato della copertura sarebbe da monitorare.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti lignei

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'indicazione si riferisce alla stua del piano terreno.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

I dipinti ispezionabili in tutto il palazzo sono stati gravemente danneggiati da fattori che non sembrano ora più attivi.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: ala nord-ovest

Data inizio: 2000

Data fine: non reperita

Descrizione intervento: L'ala è stata ristrutturata ma non era ispezionabile al momento del sopralluogo

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: parzialmente in disuso

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata- ente locale

Indicazione specifica [1 / 11]: Comune di Malonno

Indicazione specifica [2 / 11]: Corazzina Fausto

Indicazione specifica [3 / 11]: Corazzina Isidoro

Indicazione specifica [4 / 11]: Calzaferri Francesca

Indicazione specifica [5 / 11]: Mora Mario

Indicazione specifica [6 / 11]: Brunelli Domenico

Indicazione specifica [7 / 11]: Ruggeri Caterina

Indicazione specifica [8 / 11]: Moreschi Renzo

Indicazione specifica [9 / 11]: Rossini Ermanno

Indicazione specifica [10 / 11]: Mariotti Mauro

Indicazione specifica [11 / 11]: Moreschi Eugenio

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: MPM11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052616

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D16

Note: vista da sud

Nome del file originale: MPM11D16.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052617

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D17

Note: vista interna salone principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D17.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052618

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D18

Note: vista di una sala del piano nobile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D18.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052619

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D19

Note: particolare degrado decorazioni pittoriche

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D19.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052620

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D20

Note: vista scaletta a chiocciola

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D20.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052621

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D21

Note: vista ala nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D21.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052622

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D22

Note: vista salone piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D22.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052623

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D23

Note: scalone monumentale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D23.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052624

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D24

Note: volta dello scalone monumentale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D24.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052625

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D25

Note: volte del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D25.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052626

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D26

Note: vista portico verso ingresso stua

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D26.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052627

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D27



Note: vista corte dallo scalone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D27.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052628

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D28

Note: androne d'ingresso allo scalone monumentale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D28.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_IMG-0000052629

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM11D29

Note: vista interna stua

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM11D29.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_DRA-0000007643

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO NORD CORTE

Codice identificativo: MPM11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: MPM11G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00040\_DRA-0000007644

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO NORD CORTE MAPPATO

Codice identificativo: MPM11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: MPM11G02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: MPM11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: MPM11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: MPM11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: I signori di Malonno

Luogo di edizione: Artogne (BS)

Anno di edizione: 1994

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 5]: BERSANI G.

Nome [2 / 5]: CASTAGNA M.

Nome [3 / 5]: MARINO N.

Nome [4 / 5]: VERGANI C.

Nome [5 / 5]: FOSSATI A.

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: CASTAGNA M.