

# Chiesa di S. Antonio

Zone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00038/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00038/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 38

Codice scheda: 1r070-00038

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: di frazione

Denominazione: Chiesa di S. Antonio

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017205

Comune: Zone

Altra località: Cusato

Altra località: Sant'Antonio

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zone

Particelle: E

Foglio/Data: 18/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Voltolini Domenico detto Nasino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

nella tradizione è ricordata una chiesetta preesistente del XIII secolo di cui non resta traccia, distrutta attorno alla metà del XVI secolo per far posto all'attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]**

Secolo: sec. XIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: I lavori per la costruzione della chiesa attuale prendono il via nel terzo quarto del XVI secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1550

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1574

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia

Durante le visite pastorali del Pilati (1573), del Celeri (1578) e di San Carlo (1580) la chiesa risulta non ancora ultimata, negli atti ne viene sollecitata la conclusione dei lavori, pena l'interdizione al culto. Il Celeri segnala però che durante la sua visita il presbiterio era ultimato e coperto da volta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

la consacrazione dell'edificio avviene nel 1581 da parte del vescovo Giovanni Dolfin; la data compare su un pilastro accanto all'altare della Madonna.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1581

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1581

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: area presbiteriale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1616, anno della visita pastorale del Giorgi, viene ordinata la separazione del presbiterio della navata mediante cancello o la posa di balaustre.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1616

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1616

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

durante la visita pastorale del Gradenigo nel 1684 la chiesa risulta danneggiata a causa di infiltrazioni di umidità, pertanto viene ordinato lo scavo del perimetro per isolare le pareti dal terreno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1684

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1684

#### **NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

negli anni ottanta del Seicento, a seguito dei lavori di restauro ordinati dal Gradenigo, l'interno viene affrescato dall'artista iseano Domenico Voltolini.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1684

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1689

Validità: ante

#### **NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Il campanile viene rifatto nel XIX secolo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: ad aula

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

**TIPO [2 / 3]**

Genere: arco

Forma: a ribassato

Ubicazione: intero bene

**TIPO [3 / 3]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)



Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: esterno

Genere: selciato

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: gradini

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: di accesso modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: dipinto

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con 4 monotone

Qualificazione del tipo [2 / 2]: decorazioni

---

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: navata centrale

Genere: iscrizione

Tipo: formella

Trascrizione testo: 1540

Tecnica: stampata

Materiali: cotto

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/06/02

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

### **STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/02

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: facciate esterne

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: rifacimento intonaci/ tinteggiature

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: facciate interne

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: rifacimento intonaci interni

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Francesco Almici, 1, Zone

Indicazione specifica: Parrocchia S. Giovanni Battista

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHL10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052354

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D01

Note: vista prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D01.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052355

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D02

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D02.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052356

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D03

Note: vista coperture

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D03.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052357

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D04

Note: particolare prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D04.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052358

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D05

Note: vista interna verso l'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D05.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052359

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D06

Note: vista interna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D06.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_IMG-0000052360

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHL10D07

Note: vista interna verso l'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXHL10D07.jpg

Nome del file originale: BSXHL10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_DRA-0000007466

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXHL10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati



Nome del file originale: BSXHL10G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_DRA-0000007461

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXHL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHL10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_DRA-0000007462

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXHL10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHL10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_DRA-0000007463

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXHL10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHL10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_DRA-0000007464

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXHL10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHL10T04.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00038\_DRA-0000007465

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHL10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHL10G01.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Sina A.

Titolo libro o rivista: Zone sul lago d'Iseo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1941

V., pp., nn.: pp. 62-64

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia