

Chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito - complesso

Zone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00040/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1r070-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017205

Comune: Zone

Località: Cislano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zone

Particelle [1 / 5]: G

Particelle [2 / 5]: 3167

Particelle [3 / 5]: 127

Particelle [4 / 5]: 3168

Particelle [5 / 5]: 1115

Foglio/Data: 14/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: restauro, decorazione

Nome di persona o ente: Nembrini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Il sito che ospita la chiesa era in origine occupato da un ospizio con annessa cappella, distrutto nell'ultimo quarto del XV secolo per lasciar posto alla costruzione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1475

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1499

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: abside

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: L'abside è completata agli inizi del XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Data: 1500

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Data: 1510

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: la decorazione a fresco dell'interno, opera di artista ancora ignoto, risale al primo quarto del 1500.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

Data: 1500

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1524

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: carattere generale

Notizia

Dagli atti della visita pastorale del Celeri nel 1578 si evince che la struttura della chiesa è rimasta pressoché inalterata fino a oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1674, con l'arrivo del parroco Bartolomeo Bellotto, vengono avviati lavori per la ristrutturazione della chiesa e la costruzione del pronao.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: I lavori per la costruzione del campanile rendono il via nel 1674.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nell'ultimo quarto del XVII secolo, appena ultimati i lavori di costruzione, il pronao viene decorato da pittore ignoto assieme alla facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1675

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1699

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: cambio di titolarità

Notizia: Nel XVIII secolo, al titolo di Santi Ippolito e Cassiano, si sovrappone quello di Madonna di San Cassiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1884 vengono eseguiti lavori di restauro agli affreschi, anche parzialmente ridipinti dal pittore Nembrini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1884

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Negli anni 1941-1944 vengono realizzati lavori di restauro conservativo alla chiesa e agli affreschi interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1941

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1944

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: componente chiesa schedato

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t.; p. 1.;

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: componente cappelle di accesso

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata con presbiterio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cappelle di accesso in muratura con rampa di accesso dalla strada principale in selciato. Componente chiesa con muratura portante in pietra, copertura con struttura in legno e sovrastante cotto.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/07/15

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
i danni sono riferiti al componente chiesa. il componente cappelle di accesso è in buono stato di conservazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
i danni sono riferiti al componente chiesa. il componente cappelle di accesso è in buono stato di conservazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche
i danni sono riferiti al componente chiesa. il componente cappelle di accesso è in buono stato di conservazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

i danni sono riferiti al componente chiesa. il componente cappelle di accesso è in buono stato di conservazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

i danni sono riferiti al componente chiesa. il componente cappelle di accesso è in buono stato di conservazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/15

Stato di conservazione: danno lieve

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Francesco Almici, 1, Zone

Indicazione specifica: Parrocchia S. Giovanni Battista

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHM10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_IMG-0000052720

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM10D01

Note: vista da sud ovest

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHM10D01.jpg

Nome del file originale: BSXHM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_IMG-0000052721

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM10D02

Note: vista percorso d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHM10D02.jpg

Nome del file originale: BSXHM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_IMG-0000052722

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHM10D03

Note: vista da nord ovest

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *VC_2005_2\ALLEGATI\BSXHM10D03.jpg

Nome del file originale: BSXHM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_DRA-0000007699

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXHM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_DRA-0000007700

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXHM10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_DRA-0000007701

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHM10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00040_DRA-0000007702

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHM10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHM10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: pp. 484-486

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari ed immagini mariane nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: v. III, pp. 117-119

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Mazza A.

Titolo libro o rivista: Il bresciano. Le colline e i laghi

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1986

V., pp., nn.: p. 220

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Sina A.

Titolo libro o rivista: Zone sul lago d'Iseo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1941

V., pp., nn.: pp. 64-70

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/02

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia