

Chiesa di S. Giacomo

Sale Marasino (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r070-00059/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00059/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 59

Codice scheda: 1r070-00059

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Giacomo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017169

Comune: Sale Marasino

Indirizzo: Via Maspiano

Altra località: Maspiano

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sale marasino

Particelle: F

Foglio/Data: 19/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

la tradizione vuole che il sito in cui sorge la chiesa attuale abbia ospitato una piccola cappella medievale di cui non resta però traccia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: adiacenze

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

un ospizio per viandanti nelle adiacenze della chiesa è ricordato in un documento del 18 agosto 1505; ciò spiega la dedicazione della chiesa a San Giacomo Maggiore, patrono dei pellegrini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1505/08/18

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1505/08/18

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene costruita nel XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: intero bene

Notizia: dagli atti della visita pastorale si evince che la chiesa è provvista di catenacci e chiavi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1573

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1573

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: intero bene

Notizia

Durante la visita pastorale del 1593 il vescovo Morandini rileva che alcuni dei decreti di San Carlo Borromeo inerenti la cura e il decoro della chiesa sono stati disattesi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

i lavori per la costruzione della sacrestia prendono il via a seguito della visita pastorale del vescovo Giorgi nel 1677.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1677

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1677

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia: nell'ultimo terzo del Novecento vengono eseguiti restauri conservativi all'intero edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1975

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1999

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.;

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Muratura portante, volta e cupola con pennacchi, intonaci interni, pavimenti in cotto, copertura non ispezionabile.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ingressi laterali

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a motivi geometrici

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: gradini di pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: accessi laterali

Genere: a ciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: portali

Tipo: con cornice

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale modanato

Materiali [1 / 2]: legno

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: con cornice

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cella campanera

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione in cartiglio

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/08/26

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: danni strutturali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità e fessure

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/08/26

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: degradazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità inattiva, degradazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: umidità inattiva, degradazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: degradazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/08/26

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: rifacimento dipinti murali

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: sistemazione

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Mazzini, 12, Sale Marasino

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Zenone

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione ordinaria straordinaria,

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXHC10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055616

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D08

Note: vista interna dell'altare

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D08.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055617

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D09

Note: dettaglio degrado volte

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D09.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055618

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D10

Note: vista del degrado interno

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D10.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055609

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D01

Note: prospetto principale

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D01.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055610

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D02

Note: vista prospettica esterna

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D02.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055611

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D03

Note: vista laterale esterna

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D03.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055612

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D04

Note: vista esterna presbiterio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D04.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055613

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D05

Note: vista esterna retro

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D05.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055614

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D06

Note: vista esterna campanile

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D06.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_IMG-0000055615

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXHC10D07

Note: vista interna dell'ingresso

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXHC10D07.jpg

Nome del file originale: BSXHC10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_DRA-0000009516

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXHC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXHC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_DRA-0000009517

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXHC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHC10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_DRA-0000009518

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXHC10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHC10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_DRA-0000009519

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXHC10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHC10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_DRA-0000009520

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXHC10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHC10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00059_DRA-0000009521

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXHC10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXHC10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: p. 390

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Santuari nel bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: v. V, p. 73

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. IX, p. 8

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. XVI, p. 46

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/26

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia