

Casa Rivadossi - complesso

Borno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00084/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00084/>

CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 84

Codice scheda: 1r070-00084

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00084

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Casa Rivadossi - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa Federici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Via San Fermo, 2

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Particelle [1 / 2]: 3089

Particelle [2 / 2]: 110

Foglio/Data: 3/ 2000

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene fatto costruire dalla potente famiglia dei Federici di Erbanno attorno all'ultimo quarto del XV secolo. La casa consta di un cortile triangolare con portico, ma la struttura originaria comprendeva un portale nell'angolo sud ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1475

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1499

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: loggiato

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Il loggiato al primo piano, in colonnine di arenaria rossa, viene completato attorno alla fine del XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1490

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1499

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: lato nord

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Lo scalone e la porta d'accesso al primo piano vengono ultimati attorno alla fine del XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1490

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1499

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

L'edificio è ristrutturato nel XVII secolo: vengono allestite le mostre di finestra del lato sud ovest e sistemato il cortile con la posa in opera di una fontana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Durante il XVII secolo vengono dipinte le pareti esterne dell'edificio con soggetti ornamentali: scudi, vasi ansati, fiori, stemmi, cimase, ecc.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Durante l'Ottocento l'edificio viene nuovamente ristrutturato, in particolar modo viene rifatta la copertura lignea dei loggiati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Attorno alla metà del Novecento viene distrutto il muro di cinta del cortile nel lato sud per annessere un edificio quadrangolare con copertura in cemento armato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1940

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Frazione di secolo: metà

Data: 1960

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Le decorazioni pittoriche esterne sono restaurate nel 1979.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fondazioni non ispezionabili; struttura portante in muratura continua in pietra e malta, pilastri intonacata completamente. Orizzontamenti in muratura legno, solaio piano a volta a botte copertura con struttura lignea e manto in coppi, pavimentazioni interne cotto legno pietra e ceramica, pavimentazioni esterne in pietra.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/09/20

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: lesioni, fessurazioni

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: tarli, muschi, scagliature

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/09/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.1.-p.2.

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: bar

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.1-p.2-p.sottotetto

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.t

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: bar e negozi

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e risanamento conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXBW10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_IMG-0000059076

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBW10D02

Note: prospetto laterale su via s.fermo

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXBW10D02.jpg

Nome del file originale: BSXBW10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_IMG-0000059077

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBW10D03

Note: prospetto est

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXBW10D03.jpg

Nome del file originale: BSXBW10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_IMG-0000059075

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBW10D01

Note: prospetto principale su via s.fermo

Collocazione del file nell'archivio locale: *\\VC_2005_2\\ALLEGATI\\BSXBW10D01.jpg

Nome del file originale: BSXBW10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_DRA-0000011211

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXBW10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXBW10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_DRA-0000011212

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXBW10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\\Allegati

Nome del file originale: BSXBW10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXBW10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBW10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXBW10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBW10T04.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_DRA-0000011215

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXBW10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBW10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r070-00084_DRA-0000011216

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXBW10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBW10G02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: v. I pp. 294-296

V., tavv., figg.: v. I ff. 294-295

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Putelli R.

Titolo libro o rivista: Borno e l'altipiano suo

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1930

V., pp., nn.: p. 23

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Lechi F.

Titolo libro o rivista: Dimore bresciane

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: v. I p. 306

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/20

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia