

# Torre montanari

Borno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00085/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00085/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 85

Codice scheda: 1r070-00085

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: difensiva

Denominazione: Torre montanari

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Via San Fermo, 4

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Particelle: 246

Foglio/Data: 5/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 6]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 6]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 6]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [4 / 6]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [5 / 6]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [6 / 6]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il nucleo principale dell'edificio, la torre in conci a bugnato con le aperture a feritoia, viene costruito nel XIII secolo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Una prima ristrutturazione dell'edificio avviene con ogni probabilità nel XV secolo, con l'apertura di finestre nei piani superiori del torrione.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

### NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Tra il XVII e il XVIII secolo alla torre viene annesso un nuovo corpo di fabbrica in corrispondenza del lato nord.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: salone

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Il salone interno viene decorato con motivi ornamentali in stucco attorno alla fine del XVII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1690

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1699

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: torre, ultimo piano

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il balconcino all'ultimo piano viene realizzato nel XVIII secolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: lato ovest

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nell'Ottocento viene realizzato il portale di accesso al cortile di arenaria in stile neoclassico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nell'Ottocento l'edificio è proprietà delle suore e il salone viene adibito a cappella.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: L'edificio viene restaurato tra gli anni 1994 e 1998.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1994

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Data: 1998

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: corpo sud-ovest

Individuazione: meridiana e portale

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t.; p. 1.; p.2.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fondazioni non ispezionabili; struttura portante in muratura continua in pietra e malta colonne intonacata in parte. Orizzontamenti in muratura a volta, copertura con struttura lignea e manto in coppi pavimentazioni interne in cotto e ceramica, pavimentazioni esterne in pietra.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: a L

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: pezzo unico

Qualificazione del genere: continua

Materiali: legno

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]**

Ubicazione: piano seminterrato

Tipo di struttura: pareti

Genere: in cls

Qualificazione del genere: gettato

Materiali: cls ferro

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: p.sottotetto

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in cls

Qualificazione del genere: gettati

Materiali: cls e ferro

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

**TIPO [1 / 3]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

**TIPO [2 / 3]**

Genere: solaio

Forma: piano



### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: catena

Forma: pezzo unico

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intero catena

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: corte interna

Genere: in acciottolato

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: campaniletto

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: a vela

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Ubicazione: p.sud

Collocazione: esterna

Tipo: balconcino

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: sagomato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Collocazione: interno

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S Fermo, Borno

Indicazione specifica: Suore

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXBY10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059210

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D01

Note: vista ala antica

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBY10D01.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059211

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D02

Note: vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBY10D02.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059212

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D03

Note: portale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBY10D03.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059213

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D04

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBY10D04.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059214

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D05

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*\\VC\_2005\_2\\ALLEGATI\\BSXBY10D05.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059215

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D06

Note: vista posteriore

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBY10D06.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_IMG-0000059216

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXBY10D07

Note: dettaglio muratura

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXBY10D07.jpg

Nome del file originale: BSXBY10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_DRA-0000011270

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXBY10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBY10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_DRA-0000011271

Tipologia del documento: grafica



Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXBY10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBY10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_DRA-0000011272

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BSXBY10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBY10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_DRA-0000011273

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BSXBY10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBY10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_DRA-0000011274

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXBY10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBY10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00085\_DRA-0000011275

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: BSXBY10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXBY10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: v. I p. 300

V., tavv., figg.: v. I f. 299

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: p. 168

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 44

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/10

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia