

# Torre medievale - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r070-00091/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r070-00091/>

## CODICI

Unità operativa: 1r070

Numero scheda: 91

Codice scheda: 1r070-00091

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r070-00091

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: residenziale

Denominazione: Torre medievale - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: Erbanno

Indirizzo: Via Strasanda, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Via San Gottardo

CAP: 25053

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme

Particelle [1 / 5]: 568

Particelle [2 / 5]: 2086

Particelle [3 / 5]: 569

Particelle [4 / 5]: 566

Particelle [5 / 5]: 563

Foglio/Data: 2/ 2000

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

#### **AMBITO CULTURALE [4 / 4]**

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: la torre in grossi conci bugnati, che doveva far parte di complesso fortificato, è costruita attorno al XIII secolo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

#### **NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel Cinquecento la torre, mozza nella parte superiore, viene alleggerita dall'apertura delle finestre ai piani superiori.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

#### **NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: lato ovest

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel Seicento viene realizzata la porta in arenaria grigia del lato ovest.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: lato est

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Attorno alla metà del Novecento viene ristrutturata una porta finestra con poggiolo in corrispondenza del lato est.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1940

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1960

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p.1; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: ad aula

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: componenti non schedati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.seminterrato; p.t.; p. 1.; p.2.; p.sottotetto.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Complesso con murature in pietra a vista, volte a botte e solai piani, scale in getto coperte da marmo e legno, tetto in legno e manto in coppi.

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a capanna

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 13]**

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2005/10/01

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: le indicazioni si riferiscono ai componenti non schedati

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 13]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 13]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 13]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 13]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 13]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2005/09/28

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 13]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: le indicazioni si riferiscono ai componenti non schedati

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 13]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 13]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/01

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: torre

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: ristrutturazione generale

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: torrrre

Data inizio: 1977/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento: ristrutturazione generale

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: torre

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensiva

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: FOTOGRAFIA B/N 18X24

Codice identificativo: BSXFC10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00091\_IMG-0000060037

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFC10D01

Note: vista da sud

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXFC10D01.jpg

Nome del file originale: BSXFC10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00091\_IMG-0000060038

Genere: documentazione allegata

Tipo: DIAPOSITIVA COLORE 24X36

Codice identificativo: BSXFC10D02

Note: vista verso le coperture

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: \*VC\_2005\_2\ALLEGATI\BSXFC10D02.jpg

Nome del file originale: BSXFC10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00091\_DRA-0000011604

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BSXFC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFC10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00091\_DRA-0000011605

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Codice identificativo: BSXFC10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFC10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFC10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFC10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFC10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFC10T04.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00091\_DRA-0000011608

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXFC10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFC10G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r070-00091\_DRA-0000011609

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA RADDRIZZATA

Codice identificativo: BSXFC10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFC10G02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 511-512

V., tavv., figg.: v. II f. 813

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Sigala A.

Titolo libro o rivista: Quaderni Camuni

Anno di edizione: 1982

V., pp., nn.: n.20 p. 416

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/01

Nome [1 / 2]: Castagna, Maria

Nome [2 / 2]: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia