

Sagrestia della Chiesa della Natività di Maria

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00010/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1r080-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: sagrestia

Qualificazione: votiva

Denominazione: Sagrestia della Chiesa della Natività di Maria

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: Madonnina di Govine

Indirizzo: Strada comunale di Govine Superiore, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: strada comunale della Madonna di Govine, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

Altra località: Govine (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Toline - Pisogne

Particelle [1 / 2]: A

Particelle [2 / 2]: 1222

Foglio/Data: 1/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: cittadini di Govine

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: don Agostino Bosio arciprete di Pisogne

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La sagrestia ed i due piani soprastanti nascono contemporaneamente alla chiesa dedicata alla Madonna per volere degli abitanti di Govine e del sacerdote di Pisogne don Agostino Bosio per ricordare lo scampato pericolo dalle angherie di truppe alemanne di passaggio nel 1629 e per essere stati salvati dalla peste del 1630.

La posizione in corrispondenza di due strade è dovuta al fatto che è stata costruita su un'area in cui sorgeva una santella della quale si conserva un affresco nella pala dell'altare. Un'altro elemento che può collocare temporalmente la costruzione è il lavabo in sarnico che si trova nella sagrestia il quale è datato 1628.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1630/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia: La chiesa viene elencata dal Faino come oratorio dedicato alla Natività della Vergine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia

Il Maironi da Ponte da un riferimento per la data di costruzione della chiesa. Inoltre la descrive lodandone le caratteristiche arhitettoniche oltre che il gusto e la ricchezza delle lavorazioni interne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: costruzione camera d'aria

Notizia: Per eliminare l'umidità viene costruita una camera d'aria di fianco alle fondazioni del lato verso monte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1893/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1893/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: All'interno vengono eseguiti restauri poco rispettosi delle parti originali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1899/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1899/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia: Vengono effettuati dei lavori sul tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: raccolta fondi

Notizia

Si costituisce un comitato per la raccolta di fondi per il restauro della chiesa che comincia a denunciare seri problemi strutturali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1984/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1984/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: abitazione+sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene oggetto di questa scheda è costituito dalla sagrestia della chiesa della Natività di Maria e dai due piani soprastanti ora adibiti a residenza privata.

Le strutture verticali sono in muratura portante, la sagrestia è coperta da una volta a botte unghiata con andamento mistilineo nella parte alta mentre il solaio del piano superiore è in legno. La copertura è a due falde simmetriche con struttura in travi di legno lamellare ed elementi metallici.

Il manto di copertura è costituito da tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: trasversale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: sagrestia

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: a fianco sagrestia verso Sud-Est

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: addossata a parete Sud-Est

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p.2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto Nord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto Nord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetti Nord-Ovest e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici porte e finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto Nord-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale porta-finestra

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La volta della sagrestia presenta alcuni problemi: la pellicola della tinteggiatura tende a staccarsi probabilmente per umidità che si forma per la differenza di temperatura fra questo ambiente e quelli soprastanti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1990/09/08

Note

<CONV302> RSTT=Consolidamento delle fondazioni con oltre settanta iniezioni di cemento./ Chiusura delle crepe presenti nelle pareti./ Rifacimento del tetto: struttura in c.a., legno lamellare e acciaio./ Restauro delle pareti esterne./ Lavori sul corpo adibito ad abitazione soprastante la sagrestia.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1992/09/00

Data fine: 1992/09/00

Descrizione intervento

Si eseguono i restauri dell'interno secondo le indicazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: sagrestia

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1, p.2

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sagrestia

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p.1, p.2

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Pieve 2, Pisogne (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPI12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00010_IMG-0000045547

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI12D04

Note: Particolare cornice finestra e davanzale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00010_IMG-0000045548

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI12D05

Note: Particolare volta della sagrestia (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00010_IMG-0000045545

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI12D02

Note: Vista da Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00010_IMG-0000045544

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI12D01

Note: Prospetto Nord-Ovest (2003)

Nome del file originale: KPI12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00010_IMG-0000045546

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPI12D03

Note: Prospetto Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPI12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00010_DRA-0000002608

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPI12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPI12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 418-431

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 2002

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia