

Santella di S. Defendente

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00013/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 13

Codice scheda: 1r080-00013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: votiva

Denominazione: Santella di S. Defendente

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: mulattiera Grignaghe-Fraime, 0 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Circa m 400 dal centro abitato verso Sud - lato si

Ubicazione non viabilistica: sulla destra orografica del torrente Trobiolo, nel bosco

Altra località: Grignaghe (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: (?)

Foglio/Data: 19/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Cappella costruita nel seicento. Gli affreschi originali sono di questo secolo ma sono stati completamente ridipinti nel corso degli anni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: tutto l'interno

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una piccola santella a pianta rettangolare con muratura portante e volta a botte ribassata. Il tetto è a due falde con spioventi molto sporgenti rispetto alle dimensioni della costruzione, il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline. L'ingresso, caratterizzato da un arco a tutto sesto, è chiuso da una semplice inferriata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: interno

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna/esterna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna/esterna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: acquasantiera

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scavata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Si notano delle crepe sulla facciata rivolta a valle.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il problema più grave dal punto di vista strutturale è dato da una lunga fessurazione che corre lungo la chiave della volta e dell'arco d'ingresso.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si notano fenomeni di disgregazione materiale su tutte le superfici intonacate sia esterne che interne.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: La situazione degli affreschi appare compromessa vista al condizione degli intonaci.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono infissi.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/01/22

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1974/00/00

Data fine: 1974/00/00

Descrizione intervento: Lavori sull'intero bene.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Rocco 2, Grignaghe (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele Arcangelo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E2 (agricola)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPQ10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00013_IMG-0000046383

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPQ10D02

Note: Vista del prospetto verso valle (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPQ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00013_IMG-0000046384

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPQ10D03

Note: Particolare dell'acquasantiera (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPQ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00013_IMG-0000046385

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPQ10D04

Note: Vista dell'interno (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPQ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00013_IMG-0000046382

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPQ10D01

Note: Prospetto principale (2003)

Nome del file originale: KPQ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00013_DRA-0000003281

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPQ10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 576-577

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia