

Cappella dei Disciplini

Sulzano (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00033/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00033/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 33

Codice scheda: 1r080-00033

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Cappella dei Disciplini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017182

Comune: Sulzano

Indirizzo: Via Chiesa, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Dante Alighieri, 0 (P)

CAP: 25058

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sulzano

Particelle: B

Foglio/Data: 15/ 1950

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruita la cappella dei Disciplini sul fianco Nord-Est della chiesa originaria di S. Giorgio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1626/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: chiesa di S. Giorgio

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Su progetto di Antonio Turbino, architetto ticinese fra i preferiti dal card. Angelo Querini, la chiesa di S. Giorgio viene ricostruita in stile barocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1740/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruito il campanile della chiesa di S. Giorgio che si trova dietro il presbiterio della cappella. A ricordarlo c'è una lapide sulla facciata principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1756/07/12

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760/08/12

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: cappella

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappella laterale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio costituito dalla cappella a navata unica a pianta rettangolare (volta a botte ellittica lunettata), da una cappella laterale (volta emisferica) e dal presbiterio (volta a botte).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

La copertura ha una falda a leggio, la cappella laterale ha due falde che si uniscono a pianta semicircolare.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: botte ellittica

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a leggio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portale

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera sopra portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento semicircolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Ubicazione: cappella laterale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: lapide

Tipo: a ricordo dei lavori di costruzione del campanile della chiesa di S. Giorgio

Trascrizione testo

D MAIOREM DEI GLORIAM/ FV POSTA LA PRIMA PIETRA/ DI QVESTO CAMPANILE LI 2/ LVLIO 1756 E COMPITA
LA/ FABRICA DEL MEDEMO/ LI 2 AGOSTO 1760

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: epigrafe

Tipo: a ricordo della costruzione della cappella

Trascrizione testo: MDC-XXVI

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lungo la parete Nord, all'interno, si manifestano fenomeni di disgregazione materiale e di esfoliazione probabilmente dovuti ad infiltrazioni di acqua.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1979/00/00

Data fine: 1979/00/00

Descrizione intervento

Demolizione e rifacimento del tetto del campanile con relativa gronda. Costruito anche cordolo perimetrale in cemento armato. Sostituzione del castello delle campane in ferro. Posa de impianto parafulmine.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento

Rifacimento del tetto della chiesa e sistemazione del presbiterio che viene ampliato verso la navata. La balaustra viene smantellata, modificata e rimessa in opera.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento

Rifacimento del tetto. Tinteggiatura delle facciate esterne della chiesa e del campanile. Vengono verniciati anche i portoni e le porte in legno e le inferriate delle finestre.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Dante Alighieri 2, Sulzano (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giorgio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona per servizi pubblici di tipo comunitario

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSI12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_IMG-0000051307

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI12D01

Note: Vista della facciata principale (2003)

Nome del file originale: KSI12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_IMG-0000051308

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI12D02

Note: Vista da Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_IMG-0000051309

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI12D03

Note: Vista del portale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_IMG-0000051310

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI12D04

Note: Le finestre della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_IMG-0000051311

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI12D05

Note: La lapide che ricorda la costruzione del campanile della chiesa di S. Giorgio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_IMG-0000051312

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI12D06

Note: Vista della navata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI12D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00033_DRA-0000006840

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSI12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSI12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 433-434

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia