

Complesso torre Beccagutti - complesso

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00046/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00046/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 46

Codice scheda: 1r080-00046

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00046

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: residenza/ oratorio

Qualificazione: privata/ parrocchiale

Denominazione: Complesso torre Beccagutti - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Via S. Martino, 0 (P)

Altra località: Plemo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: 1502

Foglio/Data: 3/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: famiglia Beccagutti

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruita la torre per i Beccagutti, nobile famiglia di Esine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia: Lavori di sistemazione non meglio specificati ad opera del parroco don Pietro Salari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: riparazioni

Notizia: Viene riparato il tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: locali unici

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo annesso

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso di due componenti.

Primo componente (schedato): torre Beccagutti. Si tratta di quello che rimane dell'antica torre Beccagutti. Edificio costituito da tre piani fuori terra. Le strutture di orizzontamento: al p.t. c'è una volta a botte, al p.1 una volta a crociera, al p. sottotetto c'è il tetto in vista.

Secondo componente (schedato): corpo addossato al fianco Nord della torre. Si sviluppa su quattro piani fuori terra. Le strutture di orizzontamento: al p.t. ci sono volte a botte, al p.1 e al p.2 solai, al p.sottotetto c'è il tetto in vista.

Per l'intero complesso le strutture verticali sono in muratura portante continua, la copertura è a tetto a due falde con testa a padiglione in corrispondenza della facciata Nord. Il manto di copertura è in tegole marsigliesi e a coppo in laterizio.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: torre Beccagutti (componente schedato)

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Buone condizioni generali tranne per le coperture che denunciano parecchi problemi (l'assito su cui poggia il manto appare assai deteriorato ed anche il manto di copertura mostra notevoli problemi di infiltrazioni).

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo annesso a torre Beccagutti (comp. schedato)

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Discrete condizioni generali tranne per le coperture che denunciano parecchi problemi (l'assito su cui poggia il manto appare assai deteriorato ed anche il manto di copertura mostra notevoli problemi di infiltrazioni).

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Lavori generali di sistemazione.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Lavori riguardanti le pavimentazioni (trattamento di parte dei pavimenti in cotto, sostituzione di altre parti), gli intonaci interni (rifacimenti e tinteggiatura), la scala interna in legno (sostituzione di parti deteriorate della ringhiera, rivestimento struttura in perline), il caminetto del salone (rifacimento di alcune parti in mattoni). Lavori anche sulle coperture.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Martino 41, Plemo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona C1 (zone residenziali consolidate a bassa densità)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEI10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00046_IMG-0000053666

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI10D01

Note: Vista da Est (2003)

Nome del file originale: KEI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00046_IMG-0000053667

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI10D02

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00046_IMG-0000053668

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI10D03

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00046_IMG-0000053669

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI10D04

Note: Degrado della facciata Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00046_DRA-0000008351

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KEI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KEI10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 175-176, p. 188

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 524

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI