

# Torre Beccagutti

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00047/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00047/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 47

Codice scheda: 1r080-00047

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00046

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: residenza

Qualificazione: privata/ parrocchiale

Denominazione: Torre Beccagutti

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Via S. Martino, 43

Altra località: Plemo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: 1502

Foglio/Data: 3/ 1978

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: famiglia Beccagutti

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruita la torre per i Beccagutti, nobile famiglia di Esine.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia: Lavori di sistemazione non meglio specificati ad opera del parroco don Pietro Salari.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: riparazioni

Notizia: Viene riparato il tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: ante

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: locali unici

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ciò che rimane dell'antica torre Beccagutti. Edificio costituito da tre piani fuori terra. Le strutture di orizzontamento: al p.t. c'è una volta a botte, al p.1 una volta a crociera, al p. sottotetto c'è il tetto in vista.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua, la copertura è a tetto a due falde. Il manto di copertura è in tegole marsigliesi e a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p.2

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p.sottotetto

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: torre

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: pietra

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: corpo annesso

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

### **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p.t.

**TIPO [1 / 4]**

Genere: volte

Forma: botte unghiata

**STRUTTURA [1 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

**TIPO [2 / 4]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 torre

**TIPO [3 / 4]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1, p.2

**TIPO [4 / 4]**

Genere: solai

Forma: piana

**STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: cortile

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini appoggiati

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: salone p.1 torre

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a conci regolari

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a conci scalpellati

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Ubicazione: facciate Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Ubicazione: facciata Est

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Ubicazione: facciata Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata finestra

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Ubicazione: facciate Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Ubicazione: facciata Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Ubicazione: facciata Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a scarpata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a conci regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcune crepe sul voltino della finestra del locale al piano terra.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le travi della struttura primaria sembrano in buono stato. L'assito su cui poggia il manto appare assai deteriorato. Anche il manto di copertura stesso mostra notevoli problemi (infiltrazioni).

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento: Lavori generali di sistemazione.

## **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

Lavori riguardanti le pavimentazioni (trattamento di parte dei pavimenti in cotto), gli intonaci interni (rifacimenti e tinteggiatura) ed il caminetto del salone (rifacimento di alcune parti in mattoni). Lavori anche sulle coperture.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Martino 41, Plemo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Martino

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona C1 (zone residenziali consolidate a bassa densità)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEI11F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053801

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D01

Note: Vista da Est (2003)

Nome del file originale: KEI11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053802

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D02

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053803

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D03

Note: Il portale del piano terra (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053804

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D04

Note: La scala esterna (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053805

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D05

Note: La base a scarpata della torre (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053806

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D06

Note: Il balcone su via S. Martino (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053807

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D07

Note: Il salone al piano primo (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_IMG-0000053808

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEI11D08

Note: Il corridoio del piano secondo (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEI11D08.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00047\_DRA-0000008450

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KEI11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\VA\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KEI11T01.jpg

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 175-176, p. 188

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 524

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI