Corpo 2 annesso a torre delle Saiotte

Berzo Inferiore (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00057/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00057/

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 57

Codice scheda: 1r080-00057

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00054

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa di campagna

Qualificazione: privata

Denominazione: Corpo 2 annesso a torre delle Saiotte

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torre di Castel Vecchio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017017

Comune: Berzo Inferiore

Località: Saiotte

Indirizzo: Strada dei Guali (strada di campagna), 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1.1 dal ponte di sotto sul Grigna di Berzo Inf.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Berzo Inferiore

Particelle: 1454

Foglio/Data: 5/ 2001

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1/3]

Riferimento: torre

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La torre originaria è di difficile datazione ma sembra sia di origine tardomedievale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2/3]

Riferimento: torre e corpo 1 annesso

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione del corpo 1 annesso alla torre. Anche la datazione di questa porzione è di difficile datazione ma nel XIX secolo, grazie alla testimonianza del Caggioli, sappiamo essere già esistente. Al momento della testimonianza sembra ci siano solamente i ruderi della torre e del corpo annesso. Ciò fa supporre che in seguito ci sia stata una ricostruzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: corpo 2 annesso

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione del corpo 2 annesso alla torre. E' di relativamente recente costruzione almeno per la copertura piana che è costituita da un solaio in laterocemento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un locale unico a piano terra con copertura piana collegato al piano seminterrato del corpo 1 tramite una scala ricavata in un muro del corpo 1. Strutture verticali in muratura portante continua.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2/2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Forma: una falda piana

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: lato Sud-Ovest

Forma planimetrica: rett. girante 1/4 di giro

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: pietre sparse

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t.

Genere: in terra battuta

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Mediocre stato di conservazione per l'unica scala interna esistente (quella che collega il piano seminterrato del corpo 1

al piano terra).

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Cattivo stato di conservazione per i pavimenti in pietra e terra battuta. Fenomeni di ristagno

d'acqua.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Sono presenti attacchi biologici sotto forma di microflora.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono decorazioni.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8/9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono infissi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/24

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta/ 2003

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: nessun uso

USO STORICO [1/2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (?-?)

Uso: residenza

USO STORICO [2/2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.2 (?-oggi)

Uso: abbandono

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E2 (agricola, a prati e pascoli)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIC13F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00057_IMG-0000055295

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIC13D01

Note: Vista da Nord-Est (2003)

Nome del file originale: KIC13D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00057_IMG-0000055296

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIC13D02

Note: Vista da Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIC13D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00057_IMG-0000055297

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIC13D03

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIC13D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00057_IMG-0000055298

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIC13D04

Note: Particolare del corpo 2 (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIC13D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00057_DRA-0000009344

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KIC13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KIC13T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 303-305

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 129-130

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI