

Chiesa della Madonna Addolorata

Borno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00080/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00080/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 80

Codice scheda: 1r080-00080

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa della Madonna Addolorata

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Madonna Addolorata del Lazzaretto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Località: Lazzaretto

Indirizzo: Strada comunale dei Lazzaretti, 0 (P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno

Particelle: 3524

Foglio/Data: 5/ 1985

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Forse le origini dell'edificio sono più antiche di quelle della costruzione tardo ottocentesca. Probabilmente il presbiterio, di epoca seicentesca dopo la peste bobbonica dell'anno 1630, è stato successivamente allungato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1630/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Probabilmente è in questo anno che la originaria cappella viene rifatta ed ampliata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1855/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1855/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: celebrazione

Notizia: Nel 1955 viene celebrato il centenario della costruzione della cappella.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La chiesetta viene restaurata. Un testo riporta la data del 1956, un altro quella del 1966. Sembra comunque che prima di questi lavori sul portale d'ingresso fosse posta la scritta "Restaurata nel 1855 per voto del popolo di Borno liberato dal colera".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1966/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: abside seicentesca

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesetta a pianta rettangolare con una navata a una campata (volta a padiglione) e presbiterio (volta emisferica).

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata che si uniscono con pianta semicircolare in corrispondenza del presbiterio.

Il manto di copertura è realizzato con lamiera metalliche in rame.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: padiglione

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta regolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lamiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: triangolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: chiave d'arco

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: colonnine

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: catene

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad anelli

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata lunetta

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a raggiera

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Da segnalare il mediocre stato degli intonaci interni nella fascia appena sopra pavimento: si manifestano fenomeni di efflorescenza di sali dovuti all'umidità.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/12

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Vengono effettuati i seguenti lavori:

- restauro e protezione degli intonaci esterni;
- rifacimento dell'intonaco dello zoccolo interno;
- rifacimento del tetto con posa di lastre di rame in luogo delle lamiere in ferro;
- posa pavimentazione esterna.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Sagrato, Borno (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro, risanamento e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBZ10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058538

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D07

Note: Vista della volta dell'abside (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058539

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D08

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058532

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D01

Note: Vista da est (2005)

Nome del file originale: KBZ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058533

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D02

Note: Vista del prospetto principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058534

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D03

Note: Prospetto nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058535

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D04

Note: Vista della facciata nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058536

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D05

Note: Vista del portale d'ingresso (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_IMG-0000058537

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBZ10D06

Note: Vista dell'abside (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBZ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00080_DRA-0000010958

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBZ10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol I, p. 272

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 165-166

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 43

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Goldaniga G.

Titolo contribuito: "Borno e la sua storia"

Luogo di edizione: Dezzo (Bg)

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 214

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.