

# Chiesa di S. Martino

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00084/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00084/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 84

Codice scheda: 1r080-00084

Tipo scheda: A

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa di S. Martino

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa Campestre di S. Martino

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Località: San Martino

Indirizzo: Strada comunale di S. Martino, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Gorizia, 0 (P)

CAP: 25042

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Altra località: Astrio (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: D

Foglio/Data: 36/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa viene edificata nel secolo XVI. Nella seconda metà del cinquecento risulta in cattive condizioni edilizie e patrimoniali.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [2 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Dai verbali delle visite di mons. Bollani risulta sconsecrata e sprovvista di rendite stabili. Viene ordinato che la chiesa venga chiusa finché non vengano fatte due finestrelle nella facciata principale pena la demolizione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua visita pastorale Giorgio Celeri descrive la chiesa dicendo che non è consacrata e che vi si celebra la messa solo tre volte all'anno ed in occasione della festa del patrono. I pavimenti e la copertura sono malmessi, mancano gli intonaci e c'è qualche traccia di affresco. Si ordina di tenere chiusa giorno e notte la porta e di sistemare il tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua visita pastorale Carlo Borromeo la nomina come chiesa di S. Martino campestre. Auspica che gli abitanti di Astrio si diano da fare per ripararla. Chiede che venga sistemato e ornato l'altare e che venga chiuso con un cancello di legno. Chiede che venga sistemato anche il pavimento e che le pareti siano imbiancate in maniera decorosa. Sospese le celebrazioni fino alla realizzazione delle richieste.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Dopo la sua visita mons. Gian Francesco Morosini chiede che vengano messe le assi sotto le tegole, che sia posta un'icona migliore e che venga sistemato l'altare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizie

Notizia

L'oratorio viene segnalato come luogo campestre distante un miglio dalla parrocchia. Lo si definisce come "semiderelitto" e senza nessuna entrata. Il parroco celebra la messa solo nel giorno del santo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizie

Notizia

In questo lasso di tempo la chiesa conosce un buon periodo e la sua conservazione migliora anche grazie alla devozione popolare. Nel 1764 il sacerdote locale don Andrea Conti lascia una piccola dotazione di elemosine.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1764/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: sospensione celebrazioni

Notizia: Il vescovo Gabrio Maria Nava ordina la sospensione del culto visto il peggioramento delle condizioni dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1808/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1808/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Viene eseguito il restauro della chiesa. Probabilmente i lavori vengono eseguiti in maniera ottimale visto che in occasione della visita pastorale dello stesso anno non viene rilevato nulla che non sia a posto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 14]**

Riferimento: tetto

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Viene restaurato il tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1873/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 14]**

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: porta d'ingresso

Notizia: La porta di ingresso viene sostituita grazie al lascito di un certo Vincenzo Mazzoli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1896/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1896/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 14]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene restaurata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1903/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1903/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [13 / 14]**

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: strappo

Notizia

Viene strappato un affresco quattrocentesco (?) raffigurante una madonna con bambino e santi. La segnalazione viene fatta da Araldo Bertolini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [14 / 14]**

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: strappo

Notizia: Viene strappato un altro affresco. La segnalazione viene fatta da Araldo Bertolini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969/00/00

Validità: ante

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesetta a pianta poligonale con una navata a una campata (tetto in vista) e presbiterio (volta a botte unghiata).

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche che si stringono, in pianta, in corrispondenza del presbiterio.

Il manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

### TIPO

Genere: volta

Forma: botte unghiata

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta poligonale regolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in legno

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: lato nord sagrato

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [3 / 3]: a riquadri

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 4]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: policromo

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con grucce

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: steccato

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento curvilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Da segnalare il mediocre stato di parte degli intonaci: si manifestano fenomeni di disgregazione materiale, distacchi di materiale, infiltrazione d'acqua specialmente per quelli della parte bassa della pareti interne rivolte verso est.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/09

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1984/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento

Viene realizzata una ristrutturazione completa dell'edificio con la muratura delle due finestrelle ai lati del portale d'ingresso. L'affresco della facciata principale viene rifatto dal pittore Giovanni Poli di Edolo.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Nikolajewka n° 20, Astrio (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Vito, Modestio e Crescenza

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 13

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBN10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059061

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D07

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D07.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059058

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D04

Note: Il prospetto sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D04.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059059

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D05

Note: Vista da nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059060

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D06

Note: Vista del portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059062

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D08

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059055

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D01

Note: Il prospetto principale (nord) (2005)

Nome del file originale: KBN10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059056

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D02

Note: Il prospetto ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_IMG-0000059057

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBN10D03

Note: Vista da sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBN10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00084\_DRA-0000011208

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBN10T01\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol.V, pp. 352-353

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 222

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 64

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.