

# Chiesa della Purificazione di Maria Vergine

Braone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00092/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00092/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 92

Codice scheda: 1r080-00092

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa della Purificazione di Maria Vergine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017027

Comune: Braone

Indirizzo: Piazza S. Maria, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Braone

Particelle: A

Foglio/Data: 5/ 1993

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 23]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione solaio

Notizia: Viene costruito il solaio sopra l'arcone del coro della chiesa.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 23]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758/08/21

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 23]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758/08/21

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 23]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: coro

Notizia

Nel 1790 si procede alla demolizione del vecchio coro e fatto uno scavo profondo per arrivare al livello attuale. I lavori del nuovo coro terminano nel 1796.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1790/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1796/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inaugurazione

Notizia: La nuova chiesa viene benedetta dal parroco di Cemmo Agostino Borellina.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797/05/28

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797/05/28

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Vengono realizzati gli affreschi del coro da parte del pittore Domenico Foletti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: portone e sagrestia

Notizia

Viene realizzata la porta maggiore da parte dei falegnami Tommaso Pietroboni di Vione, Tebaldi di Tirano e Bernardo Cossa. Gli stessi Pietroboni e Cossa realizzano anche il cassettone della sagrestia ed i banchi della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1801/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1804/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia

La nuova chiesa viene consacrata alla presenza del vescovo Gabrio Maria Nava e del parroco di Cemmo Bartolomeo Cochetti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/06/15

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/06/15

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione campane

Notizia

Si decide di far realizzare delle nuove campane dopo la rottura di una delle due già esistenti. Le quattro nuove campane vengono realizzate dal fonditore Giov. Battista Monsini di Bergamo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1821/02/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1821/06/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione campane

Notizia

Il vescovo Carlo Domenico Ferrari effettua una visita pastorale a Braone e procede alla benedizione delle campane.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837/08/13

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837/08/13

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: altare

Notizia: Viene realizzato, da parte di Giovanni e Giuseppe Fossati di Bergamo, il nuovo altare maggiore in marmo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: organo

Notizia

Viene realizzato il nuovo organo. I lavori vengono eseguiti dalla ditta di Carlo e Luigi Perolini di Villa d'Ogna. La cantoria e la cassa sono opera dei falegnami Bernardo Ferrari e Giovanni Giacomini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1851/01/09

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1851/12/31

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua visita pastorale il vescovo Girolamo Verzeri si complimenta per l'ottimo mantenimento della chiesa, per gli arredi sacri e per l'organo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/05/16

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1861/05/16

Validità: ante

**NOTIZIA [12 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Nel 1880 Carlo Pansieri restaura l'altare di S. Giovanni. Nel 1881 l'intagliatore Antonio Lascioli procede alla sistemazione della soasa dell'altare maggiore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1880/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00



Validità: ante

**NOTIZIA [13 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: campane

Notizia: Il sig. Giuseppe Filippi procede alla sostituzione del castello a ruote delle campane.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [14 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La chiesa viene restaurata con la tinteggiatura esterna, con rifacimento di lesene e facciata e con lavori sugli affreschi. Opere eseguite da Leverino Bonzi di Breno, Valentino Giorgi e Giovanni Tomasi di Vione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 23]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [15 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: impianti

Notizia

Viene realizzato l'impianto elettrico della chiesa. Ci sono sei lampadine: quattro in chiesa, una in sagrestia e una nella chiesetta di S. Luigi insieme al contatore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 23]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911/04/13

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 23]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911/04/14

Validità: ante

**NOTIZIA [16 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: altare

Notizia: Don Stefano Guizardi con l'aiuto di don Mario Rebuffoni fa realizzare il nuovo altare di S. Giovanni in marmo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 23]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 23]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [17 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia: La vecchia chiesa, di origine quattrocentesca, viene registrata nella visita pastorale del 1562.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 23]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 23]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [18 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Su progetto dell'ing. Lodovico Panzerini di Cedegolo la nuova chiesa viene ricostruita sulle vestigia dell'antica chiesa dopo un dibattito che vede qualcuno favorevole ad un nuovo sito. A tal proposito nel 1740 viene realizzata una calchera (fornace per la calce) per la fabbrica dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1737/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1773/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [19 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: copertura

Notizia

Viene realizzata la parte terminale della muratura della chiesa. In tal modo si può procedere alla realizzazione del tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [19 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/06/04

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [19 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/06/04

Validità: ante

**NOTIZIA [20 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione volte

Notizia: Vengono costruite la volte della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [20 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1755/06/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [20 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1755/06/25

Validità: ante

**NOTIZIA [21 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Il pittore Giov. Chizzola realizza una serie di affreschi interni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [21 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [21 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760/07/22

Validità: ante

**NOTIZIA [22 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori

Notizia: Fra il 1760 ed il 1790 sembra si interrompano i lavori di costruzione della nuova chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [22 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [22 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1790/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [23 / 23]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: orologio

Notizia: Viene deciso di acquistare un orologio per il campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [23 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1780/08/06

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [23 / 23]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1780/08/06

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +6

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/p.3/p.4/cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesetta a pianta irregolare con una navata a una campata (volta a botte lunettata), presbiterio (volta a botte lunettata), sagrestia (volta a botte), locali tecnici e campanile.

Le strutture verticali sono in muratura portante sia per la chiesa che per il campanile.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata, una falda si interseca con il corpo del campanile, e due falde simmetriche ad un livello più basso in corrispondenza del presbiterio. Quest'ultima parte di copertura si prolunga poi su un piccolo portico che si collega ad un piccolo edificio adibito a deposito. Per la sagrestia c'è una falda a leggio. Il campanile ha come copertura una calotta emisferica.

Il manto di copertura in tegole alla romana in laterizio.  
La chiesa è collegata direttamente alla chiesetta di S. Luigi e alla residenza.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t./p.1-p.4/cella camp.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

**TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: schifo lunett.

**STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cella campanaria

**TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

Forma: crociera

**STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [3 / 3]**

Genere: volta

Forma: botte

**STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta regolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: travi in legno

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole



## SCALE

### SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: spigolo nord-ovest sagrato

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: spigolo nord-est sagrato

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### SCALE [3 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: facciata principale

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### **SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: lato sud-ovest sagrestia

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### **SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 4]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 4]: policromo

Schema del disegno [4 / 4]: con greche perimetrali

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: sagrestia, deposito

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in asfalto

Schema del disegno [1 / 3]: omogeneo (nessun disegno)

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a scacchiera

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]**

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]**

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: piramidi croci

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]**

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]**

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]**

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: modanata

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: modanato

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a riquadri

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policrome

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Le scale del campanile sono in cattivo stato di conservazione.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Qualche traccia di umidità sulle pareti nord-est del presbiterio.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Qualche traccia di umidità sulle pareti nord-est del presbiterio.

Fonte: diretta/2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Sistemazione degli intonaci esterni e degli affreschi interni della chiesa.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona



## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Somnavilla n° 2, Braone (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria della Purificazione

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBJ11F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060134

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D01

Note: Vista della facciata principale (2005)

Nome del file originale: KBJ11D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060135

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D02

Note: Vista dello spigolo ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060136

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D03

Note: Vista parziale della facciata nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060137

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D04

Note: Vista del campanile da sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060138

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D05

Note: Vista del campanile da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060139

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D06

Note: Vista del portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060140

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D07

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060141

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D08

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060142

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D09

Note: La volta del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_IMG-0000060143

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ11D10

Note: Vista della cella campanaria (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ11D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00092\_DRA-0000011664

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBJ11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBJ11T01\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Rebuffoni M.

Titolo contribuito: "Braone nella preistoria-storia-fede"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 77-98, 108-145,

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 176-178

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Enciclopedia bresciana"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: (?)

V., pp., nn.: vol I, pp. 262-263

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 78-79

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.