

Chiesa di S. Luigi del complesso della Purificazione di Maria Vergine

Braone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00093/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00093/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 93

Codice scheda: 1r080-00093

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Luigi del complesso della Purificazione di Maria Vergine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017027

Comune: Braone

Indirizzo: Piazza S. Maria, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Braone

Particelle: A

Foglio/Data: 5/ 1993

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Iniziano i lavori per la nuova chiesetta di S. Luigi. Come prima cosa si procede alla demolizione di parte della sagrestia. I lavori si concluderanno con lavori del pittore Valentino Giorgi di Breno. Il tutto si può realizzare anche grazie all'anticipo del denaro necessario da parte del sig. Domenico Rebuffoni, nativo del paese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1901/08/19

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1902/10/01

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: posa prima pietra

Notizia

Viene benedetta la prima pietra della nuova costruzione. La data del 1901 è ancora oggi visibile incisa in un blocco posto sul basamento dell'edificio in piazza S. Maria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1901/08/19

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1902/10/01

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione

Notizia: Con celebrazione del vescovo Corna Pellegrini di Brescia viene effettuata la benedizione della chiesetta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1902/10/06

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1902/10/06

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: impianti

Notizia

Viene realizzato l'impianto elettrico della chiesa. Ci sono sei lampadine: quattro in chiesa, una in sagrestia e una nella chiesetta di S. Luigi insieme al contatore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911/04/13

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911/04/14

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./p.sottotetto

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesetta a pianta rettangolare con una navata a una campata (volta a schifo lunettata) e presbiterio (volta a schifo lunettata).

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche.

Il manto di copertura è realizzato con tegole marsigliesi in laterizio.

L'edificio è collegato direttamente alla chiesa e sulla parete est lo divide da essa uno stretto ripostiglio nel quale si trova

la scala d'accesso al piano sottotetto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t./p.sottotetto

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO

Genere: volta

Forma: schifo lunett.

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in c.a.

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: atrio addossata parete est

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: atrio addossata facciata est

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ripiegabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: in asfalto

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p.t.

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati in diagonale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: piramide croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a finti conci

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra quadrilobata

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dentellata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]

Ubicazione: facciate nord e sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]

Ubicazione: facciate nord e sud

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]

Ubicazione: facciate nord e sud

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]

Ubicazione: facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a conci irregolari

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]

Ubicazione: facciate nord, ovest e sud

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: interno parete nord

Genere: iscrizione

Tipo: semplice lastra rettangolare

Trascrizione testo: RESTAURO DEL CAMPANILE/ BRAONE/ A DON STEFANO GUIZZARDI/ 1947 1972

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: basamento campanile

Genere: iscrizione

Tipo: semplice lastra di forma rettangolare a ricordo della benedizione della prima pietra

Trascrizione testo: 1901

Tecnica: incisa

Materiali: granito

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La parete est, attigua alla chiesa principale, presenta una lesione sotto forma di crepa ad andamento verticale.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcune crepe sono presenti sulle volte della navata e del presbiterio.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Sistemazione degli intonaci esterni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Somnavilla n° 2, Braone (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria della Purificazione

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBJ12F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_IMG-0000060266

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ12D01

Note: Vista da nord (2005)

Nome del file originale: KBJ12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_IMG-0000060267

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ12D02

Note: Vista della facciata principale (ovest) (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_IMG-0000060268

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ12D03

Note: Vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_IMG-0000060269

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ12D04

Note: Vista della volta (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_IMG-0000060270

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ12D05

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_IMG-0000060271

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ12D06

Note: Vista del piano sottotetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ12D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00093_DRA-0000011731

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBJ12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBJ12T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Rebuffoni M.

Titolo contribuito: "Braone nella preistoria-storia-fede"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 77-98, 108-145,

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 176-178

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Enciclopedia bresciana"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: (?)

V., pp., nn.: vol I, pp. 262-263

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 78-79

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.