# Mulino Giacomelli (ex)

## Breno (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00102/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00102/

## **CODICI**

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 102

Codice scheda: 1r080-00102

Tipo scheda: A

## **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

## **OGGETTO**

## **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Qualificazione: privata

Denominazione: Mulino Giacomelli (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Broli, 17

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 2

Foglio/Data: 24/ 1998

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA** [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il mulino è stato costruito nel secolo XIX.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1/3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1800/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1/3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo guarto

Data: 1899/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [2/3]

Riferimento: mulino

Notizia sintetica: cessazione attività

Notizia: Viene interrotta l'attività del mulino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1995/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA** [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nuova costruzione

Notizia: Negli anni 50 viene costruito l'edificio addossato alla facciata nord del corpo nord.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1950/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3/3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/00/00

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

## **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

#### **SPAZI**

#### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/p.sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un corpo di fabbrica a pianta rettangolare irregolare di quatto piani fuori terra con strutture portanti in muratura continua. Le strutture orizzontali: a piano terra ci sono volte a botte e solai; al piano primo e al piano secondo ci sono solai.

Una scala esterna posizionata nel prospetto ovest e conduce a parte del piano primo ed al piano sottotetto senza collegamenti interni con il piano terra.

La copertura è con tetto a due falde asimmetriche. Il manto di copertura è in tegole di coppi in laterizio.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t./p.1/p.2/p.sottotetto

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare irregolare

#### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

## **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.terra locali di fianco al mulino

TIPO [1/3]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: mulino p.t.

TIPO [2/3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2/3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo e piano secondo

TIPO [3/3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

**STRUTTURA E TECNICA** 

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in legno

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

#### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: facciata ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata

#### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata/a volo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/8]

Ubicazione: p.2

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a scacchiera

Schema del disegno [3 / 3]: bicolore

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]

Ubicazione: p.t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4/8]

Ubicazione: p.t.

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]

Ubicazione: p.2

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]

Ubicazione: p.2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a spina di pesce

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]

Ubicazione: p.sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]

Ubicazione: esterno facciata ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

## **ELEMENTI DECORATIVI**

## **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: facciate est ed ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

## **ELEMENTI DECORATIVI [2/7]**

Ubicazione: facciate est ed ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [3/7]** 

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [4/7]** 

Ubicazione: facciate est ed ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]** 

Ubicazione: facciata est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]** 

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: pilastrini balaustra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: scanalati

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]** 

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

## **CONSERVAZIONE**

#### STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La parte bassa delle murature denunciano fenomeni di umidità sotto forma di risalita capillare d'acqua.

Fonte: diretta/2005

## STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

#### STATO DI CONSERVAZIONE [3/9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Non ci sono fenomeni di infiltrazione d'acqua ma necessitano di qualche intervento per il manto di copertura.

Fonte: diretta/2005

#### STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fonte: diretta/2005

Male la scala in legno del corpo sud che dal punto di vista statico non garantisce livelli di sicurezza buoni. Nessuna segnalazione per le scale del corpo sud.

## STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

#### STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

## STATO DI CONSERVAZIONE [7/9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

#### STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

## STATO DI CONSERVAZIONE [9/9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

## **UTILIZZAZIONI**

## **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abbandono/deposito

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XIX-anni 90)

Uso: abitazione, mulino

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (anni 80-oggi)

Uso: deposito, abbandono

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBP11F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061323

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D01

Note: Vista parziale 1 del prospetto sud-ovest (2005)

Nome del file originale: KBP11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061324

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D02

Note: Vista parziale 2 del prospetto sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061325

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D03

Note: Vista del loggiato del prospetto sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061326

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D04

Note: Vista della scala del prospetto sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061327

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D05

Note: Vista della ruota del mulino (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061328

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D06

Note: Vista della cucina del piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061329

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D07

Note: Vista della sala da pranzo del piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061330

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D08

Note: La volta di un locale magazzino a piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061331

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D09

Note: La pavimentazione di uno dei locali a piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_IMG-0000061332

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBP11D10

Note: Vista della struttura delle coperture al piano sottotetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBP11D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA** 

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00102\_DRA-0000012201

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBP11T01\_dwg.zip

#### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.