

# Chiesa di S. Lorenzo

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00105/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00105/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 105

Codice scheda: 1r080-00105

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Lorenzo

Fonte della denominazione: consuetudine

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Indirizzo: Via San Lorenzo, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Marconi, 0

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malonno

Particelle: B

Foglio/Data: 41/ 1966

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia: Si reputa che l'edificio originario risalga al secolo XII e che sia stato costruito dalla famiglia Barzesti.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: La chiesa viene registrata nella visita pastorale del vescovo Bollani.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La chiesa viene totalalmente rifatta.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1788

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Vengono eseguiti gli affreschi da parte di A. Corbellini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1782

Validità: ante

## PREESISTENZE

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una piccola chiesa a navata unica, con cappelle laterali e piccola sagrestia. La navata ed il presbiterio hanno volte a vela. Le strutture verticali sono in muratura portante. La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata che si uniscono a a pianta circolare in corrispondenza del presbiterio.

Il manto di copertura è in tegole marsigliesi in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

## TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: navata, sagrestia

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti alternati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

## **ELEMENTI DECORATIVI**



**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]**

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]**

Ubicazione: facciate nord-ovest e nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]**

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/30

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

## RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaci

Data inizio: 1993/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento degli intonaci interni e di quelli esterni.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Della Chiesa N° 6, Malonno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei Santi Faustino E Giovita

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. LORENZO (1788)

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: edifici di interesse storico-ambientale restauro e manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKML10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_IMG-0000061578

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKML10D01

Note: prospetto nord-ovest (2005)

Nome del file originale: BSKML10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_IMG-0000061579

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKML10D02

Note: prospetto nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKML10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_IMG-0000061580

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKML10D03

Note: vista da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKML10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_IMG-0000061581

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKML10D04

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKML10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_IMG-0000061582

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKML10D05

Note: vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKML10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_IMG-0000061583

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKML10D06

Note: particolare della volta (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKML10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_DRA-0000012313

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKML10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKML10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00105\_DRA-0000012314

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKML10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKML10T02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Titolo contributo: S. Lorenzo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 124

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Chiapparini G./ Moreschi A./ Picen M./ Ricci G.

Titolo libro o rivista: Malòn : guida storico-turistica di Malonno e delle sue frazioni

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 20

### **BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Lorenzo (sec. XVI con rifacimenti posteriori)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 620

## **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/30

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia