

Chiesa di S. Carlo Borromeo

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00115/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00115/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 115

Codice scheda: 1r080-00115

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Carlo Borromeo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Indirizzo: Piazza della Chiesa, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via San Paolo, 0

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: B

Foglio/Data: 3/ 1989

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene fatta costruire dai Disciplini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1680

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1680

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: altare

Notizia: Viene realizzato l'altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1746

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1746

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a navata unica rettangolare con presbiterio. Le strutture verticali sono in muratura portante. Le volte della navata e del presbiterio sono a botte unghiate. La copertura è a due falde simmetriche. Il manto di copertura è in coppi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in grès

Schema del disegno: con piastrelle simil-esagonali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: triangolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dentellata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi lesene

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: base croce

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrata

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policroma

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si notano parecchie crepe ad andamento verticale su tutte le pareti.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Il pavimento della navata, specialmente nella zona d'ingresso, mostra segni di efflorescenze saline.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Parte degli intonaci delle pareti interne, specialmente la controfacciata, mostrano evidenti segni di infiltrazione. L'ambiente risulta assai umido in quanto rimane quasi sempre chiuso (le finestre della parete sud-est non sono apribili).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: I problemi di fessurazione presenti per le strutture verticali si riflettono anche sugli stucchi interni.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Mazzini N° 12, Esine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Conversione di S. Paolo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFH10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_IMG-0000062287

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFH10D01

Note: vista da sud (2005)

Nome del file originale: BSXFH10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_IMG-0000062288

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFH10D02

Note: la facciata principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFH10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_IMG-0000062289

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFH10D03

Note: vista parziale della facciata nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFH10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_IMG-0000062290

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFH10D04

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFH10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_IMG-0000062291

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFH10D05

Note: vista del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFH10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_IMG-0000062292

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFH10D06

Note: vista della volta (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFH10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_DRA-0000012653

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFH10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_DRA-0000012654

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFH10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFH10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_DRA-0000012655

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFH10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFH10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00115_DRA-0000012656

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFH10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFH10T04.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 48

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Carlo Borromeo

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 518-519

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Chiesa di S. Carlo Borromeo

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol IV, pp. 105-110

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/06

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia