


Ponte di S. Rocco (ruderi)

Capo di Ponte (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00117/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00117/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 117

Codice scheda: 1r080-00117

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: ponte

Qualificazione: provinciale

Denominazione: Ponte di S. Rocco (ruderi)

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017035

Comune: Capo di Ponte

Indirizzo: Località San Rocco, 0(P)

Altra località: San Rocco

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Capo di ponte

Particelle: 2581

Foglio/Data: ???/ 1965

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il ponte viene costruito all'inizio del seicento in sostituzione di quello precedente in legno. Viene utilizzato come passaggio per la riscossione dei dazi (pedaggi)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: distruzione

Notizia: Il ponte viene distrutto a causa di un'alluvione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta dei resti dell'antico ponte di S. Rocco andato distrutto durante l'alluvione del 1960. Del manufatto non rimane altro che il pilone sulla sinistra idrografica del fiume Oglio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilone

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: (ruderi)

Forma: -

Qualificazione della forma: -

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: (ruderi)

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: -

Tipo: -

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in erba

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: sponda sx fiume

Collocazione: esterna

Tipo: pilone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Dell'antico ponte rimane solo il pilone della sinistra idrografica del fiume Oglio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Non esiste più l'arcata del ponte.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Crollo.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Non c'è traccia di pavimentazione.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Ormai non è più rintracciabile nessun tipo di pavimentazione.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Ormai non è più rintracciabile nessun tipo di decorazione.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono infissi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/09

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta 2005

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: rudere

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVII-1960)

Uso: ponte

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st. 1 (1960-oggi)

Uso: abbandono

Consistenza: consistenza nulla

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Via Aldo Moro N° 7, Capo Di Ponte (BS)

Indicazione specifica: Comune di Capo di Ponte

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDT10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_IMG-0000062414

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDT10D01

Note: vista da est (2005)

Nome del file originale: BSXDT10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_IMG-0000062415

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDT10D02

Note: vista da sud di parte del terrapieno (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDT10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_IMG-0000062416

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDT10D03

Note: vista da sud dell'imposta del ponte (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDT10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_IMG-0000062417

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDT10D04

Note: vista da ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDT10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_IMG-0000062418

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDT10D05

Note: vista da ovest con il ponte della ferrovia in primo piano (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDT10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_IMG-0000062419

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDT10D06

Note: particolare del pilone (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDT10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_DRA-0000012709

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXDT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDT10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00117_DRA-0000012710

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXDT10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDT10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 245

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/09

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia