

# Porzione est della Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri

Losine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00119/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00119/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 119

Codice scheda: 1r080-00119

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00118

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Porzione est della Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017094

Comune: Losine

Indirizzo: Via Prudenzi, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Prudenzi, 0

CAP: 25040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Losine

Particelle: B

Foglio/Data: 1/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa originaria viene registrata durante la visita del vescovo Domenico Bollani. Probabilmente l'edificio originario risale al secolo XII (il vescovo Giovanni da Fiumicello la ricorda nel 1182).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1182

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata sulle vestigia della precedente. Dello stesso periodo è anche la costruzione del campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: vendita

Notizia: Viene venduto l'altare maggiore con il paliotto, la soasa e la pala.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Durante la guerra l'edificio viene usato come deposito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come fienile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come deposito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 2005/07/06

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un ambiente a navata unica rettangolare con cappelle laterali. Le strutture verticali sono in muratura portante. Le volte della navata sono a vela a pianta rettangolare mentre le volte delle cappelle laterali sono a botte. La copertura è a due falde simmetriche. Il manto di copertura è in tegole di cemento.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a vela

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: navata e cappelle

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a conci irregolari

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 4]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: figurato

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle pareti dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle volte dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessime condizioni per il pavimento: ne rimangono solo poche tracce.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione per i rivestimenti.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione per le decorazioni.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione per gli infissi.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento

Dopo il crollo di una cappella laterale si provvede alla sua ricostruzione. Nell'occasione si provvede anche a ripristinare parte degli intonaci del resto dell'edificio.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVIII-1940)

Uso: chiesa

### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st. 1 (1940-oggi)

Uso: deposito

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Sole N° 12, Losine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Maurizio E Compagni Martiri

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MAURIZIO E COMPAGNI

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFW11F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_IMG-0000062561

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D04

Note: l'ingresso laterale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_IMG-0000062562

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D05

Note: vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_IMG-0000062563

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D06

Note: lo stato di degrado del pavimento (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_IMG-0000062558

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D01

Note: la facciata principale (2005)

Nome del file originale: BSXFW11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_IMG-0000062559

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D02

Note: vista del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_IMG-0000062560

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D03

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_DRA-0000012758

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFW11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW11T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00119\_DRA-0000012759

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFW11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW11T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santi Maurizio e Compagni Martiri

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 583

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/06

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia