

Porzione est della Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri

Losine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00119/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00119/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 119

Codice scheda: 1r080-00119

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00118

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Porzione est della Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017094

Comune: Losine

Indirizzo: Via Prudenzi, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Prudenzi, 0

CAP: 25040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Losine

Particelle: B

Foglio/Data: 1/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa originaria viene registrata durante la visita del vescovo Domenico Bollani. Probabilmente l'edificio originario risale al secolo XII (il vescovo Giovanni da Fiumicello la ricorda nel 1182).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1182

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata sulle vestigia della precedente. Dello stesso periodo è anche la costruzione del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: vendita

Notizia: Viene venduto l'altare maggiore con il paliotto, la soasa e la pala.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Durante la guerra l'edificio viene usato come deposito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come fienile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come deposito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 2005/07/06

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un ambiente a navata unica rettangolare con cappelle laterali. Le strutture verticali sono in muratura portante. Le volte della navata sono a vela a pianta rettangolare mentre le volte delle cappelle laterali sono a botte. La copertura è a due falde simmetriche. Il manto di copertura è in tegole di cemento.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: navata e cappelle

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a conci irregolari

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 4]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: figurato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle pareti dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle volte dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessime condizioni per il pavimento: ne rimangono solo poche tracce.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione per i rivestimenti.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione per le decorazioni.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Pessimo stato di conservazione per gli infissi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento

Dopo il crollo di una cappella laterale si provvede alla sua ricostruzione. Nell'occasione si provvede anche a ripristinare parte degli intonaci del resto dell'edificio.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVIII-1940)

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st. 1 (1940-oggi)

Uso: deposito

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Sole N° 12, Losine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Maurizio E Compagni Martiri

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MAURIZIO E COMPAGNI

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFW11F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_IMG-0000062558

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D01

Note: la facciata principale (2005)

Nome del file originale: BSXFW11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_IMG-0000062559

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D02

Note: vista del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_IMG-0000062560

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D03

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_IMG-0000062561

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D04

Note: l'ingresso laterale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_IMG-0000062562

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D05

Note: vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_IMG-0000062563

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW11D06

Note: lo stato di degrado del pavimento (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_DRA-0000012758

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFW11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00119_DRA-0000012759

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFW11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santi Maurizio e Compagni Martiri

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 583

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/06

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia