

Chiesa di S. Maurizio Martire

Niardo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00150/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00150/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 150

Codice scheda: 1r080-00150

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00149

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maurizio Martire

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017118

Comune: Niardo

Indirizzo: Piazza Cappellini, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Don Negri, 0

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Niardo

Particelle: A, 2921

Foglio/Data: 8/ 1988

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progettazione

Nome di persona o ente: Pellini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa esistente prima di quella attuale risale al secolo XVII. Sorge per volere del rettore don Pietro Castelli dove era già presente una chiesetta non parrocchiale. L'edificio è di piccole dimensioni (larghezza da lesena a lesena pari a m 8, lunghezza dall'ingresso al presbiterio di m 18, lunghezza del presbiterio m 5) a navata unica e dalle linee semplici. Rimangono tracce di parti antiche al piano terra dell'ex cappellania (volte datate XVII secolo). La chiesa viene consacrata il 3 luglio 1696. Successivamente viene ampliata (1861) con l'altare dedicato a S. Obizio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1629/01/09

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1895

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Iniziano i lavori di costruzione della chiesa attuale. L'operazione è possibile grazie ad una serie di operazioni che vedono coinvolti sia il parroco che privati cittadini al fine di avere a disposizione l'area per la nuova edificazione. Vengono demoliti la vecchia chiesa, la vecchia canonica ed il torchio. Il campanile non viene demolito e rimane staccato di circa 1.5 m dalle pareti della chiesa. Il progetto è opera di un certo sig. Pellini di Iovere ed ha un costo stimato pari a 44000 lire. La gradinata in granito viene realizzata da un certo Pandocchi. Il portale è quello della chiesa originaria. Alla fine dei lavori il costo complessivo sarà di 74000 lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/05/02

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione

Notizia: Mons. Corna Pellegrini, vescovo di Brescia, benedice la prima pietra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/08/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/08/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: crollo

Notizia

Durante i lavori di costruzione crolla la muraglia a cui è appoggiata la sagrestia, cioè la prima arcata e la prima lesena del presbiterio e tutta la parte absidale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/07/06

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/07/06

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proseguimento costruzione

Notizia

Durante il 1908 i lavori proseguono e si va verso l'ultimazione dell'edificio. Vengono realizzati gli intonaci (esterni ed interni), la stabilitura delle volte e la pavimentazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1908

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1908

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Si prosegue con il completamento della chiesa con la posa del mobilio, dell'organo, degli altari, dei serramenti e della cantoria. Per quanto possibile si riutilizzano gli elementi della vecchia chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1908

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: affreschi

Notizia

Per volere del parroco don Franco Betta si procede a decorare con affreschi il presbiterio. L'autore è il prof. Gianni Trainini di Brescia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: lavori di miglioramento

Notizia

Il parroco don Battista Barbieri fa rifare completamente il tetto della chiesa, fa ridipingere la facciata, fa installare l'impianto di riscaldamento, fa costruire un nuovo altare e fa realizzare le nuove vetrate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Viene posata la nuova pavimentazione in marmo della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: pt/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a navata unica rettangolare con tre campate con presbiterio e abside. Le strutture verticali sono in muratura portante. Due volte della navata sono a botte unghiata. Ci sono poi quattro grandi archi che sostengono la grande cupola centrale. Una cupola si trova anche in corrispondenza del presbiterio che poi termina con l'abside coperta da una semicupola emisferica. Addossato al lato nord si trova il blocco della sagrestia che ha il piano terra con solaio avente struttura portante in legno. Il piano superiore ha il tetto in vista. E' presente una scala che collega i due livelli della sagrestia con il corpo della ex cappellania (componente non schedato). La copertura è a due falde con perimetro poligonale. Sulla cupola centrale si trova un tetto a otto falde a pianta ottagonale. Il manto di copertura è in coppi in laterizio alla romana.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: semisferica

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: cupola centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a otto falde

Qualificazione della forma: a pianta ottagonale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: tonda

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: girante

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: girante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 5]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 5]: a scacchiera

Schema del disegno [3 / 5]: a riquadri

Schema del disegno [4 / 5]: con piastrelle esagonali

Schema del disegno [5 / 5]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: sagrestie

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: a spina di pesce

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: locale sopra sagrestia

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: scalinata ingresso

Genere: in granito

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: vasi

Materiali: calcestruzzo

Qualificazione del tipo: bucellati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione circolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 26]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 26]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 26]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 26]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo: policrome

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 26]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 26]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [3 / 3]: radiali

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 26]

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 26]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 26]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Una notevole infiltrazione d'acqua negli anni scorsi ha compromesso i rivestimenti delle murature nei pressi della controfacciata. Per il resto dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i recentissimi lavori effettuati su tutto l'edificio non si segnalano particolari problemi.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento: Rifacimento degli intonaci della facciata principale.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2005/09/00

Note

<CONV302> RSTT=Sulla chiesa: rifacimento completo delle coperture, consolidamento delle cupole, rifacimento degli impianti, pulitura affreschi del presbiterio e della cupola, rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni. Sulla sagrestia: nuove coperture, demolizione e rifacimento dei solai e nuovi impianti, nuova scala di collegamento con la ex cappellania. Scavo con realizzazione di un cavedio intorno all'edificio con consolidamento delle fondazioni. Scavo e abbassamento livello accesso al campanile.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Innocenzo, Niardo (BS)

Indicazione specifica [1 / 3]: Parrocchia di S. Maurizio

Indicazione specifica [2 / 3]: Pezzotti Pierstefano

Indicazione specifica [3 / 3]: Pezzotti Federico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE S. MAURIZIO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGI11F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064335

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D01

Note: vista della facciata principale (2005)

Nome del file originale: BSXGI11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064336

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D02

Note: scorcio della facciata nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064337

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D03

Note: scorcio della facciata posteriore della chiesa (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064338

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D04

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064339

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D05

Note: uno degli ingressi laterali (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064340

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D06

Note: vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064341

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D07

Note: vista del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064342

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D08

Note: vista dell'altare (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064343

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D09

Note: vista della vecchia struttura di un solaio rimosso sopra sagrestia (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_IMG-0000064344

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI11D10

Note: vista di una capriata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_DRA-0000013532

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXGI11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGI11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00150_DRA-0000013533

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXGI11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGI11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Maurizio Martire (1909)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 644-646

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Barbieri B./ Rinchetti G.

Titolo libro o rivista: Niardo : Valle Camonica

Titolo contributo: Le chiese di Niardo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1976

V., pp., nn.: pp. 116-136

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/11/08

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia