

# Chiesa della SS. TrinitÃ

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00012/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1r090-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa della SS. Trinità

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: S. Apollonia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Strada Comunale di Capo di Lago

Altra località: Capo di Lago (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: B

Foglio/Data: 1/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione della chiesa dovrebbe essere posta tra il 1580 ed il 1585, infatti nella Visita Pastorale di S. Carlo del 1580 non se ne parla, si menziona invece nel 1593 con la Visita Pastorale del Vescovo G. Francesco Morosini.

Il Vescovo, infatti, dispone di portare a termine la costruzione "... si diano l'intonaco e l'imbiancatura alle pareti interne e alla volta. La tonda finestrella di luce in facciata, come pure la finestra sulla parete di sinistra, vengano chiuse con un'inferriata, ... si comperi una campana."

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593

**NOTIZIA [2 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1602 il Vescovo Marin Zorzi nella sua Visita prescrive la fornitura alla chiesa di paramenti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602

**NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: coro

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel 1620 i terrazzani di Capodilago deliberarono di "buttar giuso il coro vecchio et sgrandirlo". La costruzione fu affidata al capomastro Cosmo, il progetto era sostenuto dal Vicario Foraneo di Rogno.

Iniziati i lavori il Parroco di Angolo, Don Bartolomeo Bassanesi, si oppose ai lavori, mandando una lettera (26 giugno 1620) al Vicario Generale della Curia di Brescia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1620

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1620

**NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: coro

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Il 28 giugno 1620 il Vicario di Rogno scriveva al Vicario Vescovile accusando Don Bassanesi di andare contro i desideri degli abitanti di Capo di Lago.

Il 19 giugno 1620 il Parroco di ANgolo fece ricorso al Capitano di Valle Oceanio Pandino che, accogliendo il suo ricorso, ordina di non mettere in atto nessun cambiamento alla Chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1620

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1620

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: coro

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Il 22 luglio 1620 gli abitanti, davanti al Notaio Nob. Federici, sottoscrivono un verbale in latino in cui decidono di ampliare il coro verso est.

La vertenza fu probabilmente vinta dagli abitanti di Capo di Lago.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1620

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1620

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lascito

Notizia

Il 12 gennaio 1708 Don Andrea Bornina di MAlegno lasciò in eredità alla Vicinia di Capo di Lago una casetta e due pezze di terra.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1708

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1708

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il parroco di Angolo Mons. Giovanni Ceresetti restaurò la Chiesa nel suo insieme.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

**NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1962 con una spesa di L. 1.300.000 si sottopose la Chiesa ad un nuovo restauro, con la posa di nuova pavimentazione interna, restauro delle decorazioni e degli affreschi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1962

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1962

**NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di Parrocchia

Notizia

Il 26 luglio 1983 con un decreto del Vescovo Mons. Bruno Foresti, il territorio di Capo di Lago fu staccato dalla Parrocchia di Angolo ed allegato a quella di Corna

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1983

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1983

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Piccola chiesa sussidiaria preceduta da un portichetto con volta a crociera sostenuto da colonne, che si ripete anche sul lato ovest.

Ha pianta rettangolare, muratura in pietra, copertura in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: blocco unico

Materiali: arenaria di Sarnico

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: lesene

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: portico

**TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portichetto

**TIPO [5 / 6]**

Genere: arco

Forma: arco

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero rco

Ubicazione: chiesa

**TIPO [6 / 6]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera catena

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: mistilineo

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: triangolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria di Sarnico

Qualificazione del tipo: tuscaniche

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: pittura a tempera

Qualificazione del tipo: motivi figurati

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Ubicazione: prospetto principale, prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: affresco

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: lesena angolare

Materiali: murtura

Qualificazione del tipo: tuscanica

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nella parte bassa della muratura si possono notare macchie di umidità di risalita.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimentazione interna

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Solo in alcuni, piccoli punti, nella parte bassa della muratura, l'intonaco presenta macchie di umidità, bolle, scrostamento.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gran parte degli affreschi dei portichetti e delle lunette di entrata sono ormai andati perduti.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 6]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: La copertura fu demolita e rifatta con nuova orditura in legno e sovrastante manto in coppi.

#### **RESTAURI [2 / 6]**

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: La struttura muraria del campanile viene rinforzata, ed il campanile viene reintonacato.

#### **RESTAURI [3 / 6]**

Riferimento alla parte: campane

Data inizio: 1988

Data fine: 1988

Descrizione intervento: All'unica campana esistente ne furono aggiunte altre tre.

#### **RESTAURI [4 / 6]**

Riferimento alla parte: portico

Data inizio: 1992

Data fine: 1992

Descrizione intervento: Le due colonne del portichetto antistante la porta centrale furono restaurate.

#### **RESTAURI [5 / 6]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento: Fu sostituita la pavimentazione con nuova in cotto.

#### **RESTAURI [6 / 6]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2000

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Viene sostituita la copertura del campanile con nuova in rame.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: Bibliografia

Indirizzo: Via Bonara, 15

Indicazione specifica: Parrocchia di Corna di Darfo

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A - servizi

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTP10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046121

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTP10D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046122

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTP10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046123

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D04

Note: prospetto retrostante

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTP10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046124

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D05

Note: interno - prospetto verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTP10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046125

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D06

Note: interno - prospetto verso altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTP10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046126

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D07

Note: interno - particolare zona altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTP10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_IMG-0000046120

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTP10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTP10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00012\_DRA-0000003069

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTP10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 179-182

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 431-432

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Vivenzi Ilario

Titolo contributo: Le chiese di Corna Camuna in Darfo Boario Terme ...

Luogo di edizione: Esine

V., pp., nn.: pp.70-82

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Sigala Adriano

Titolo contributo: Darfo Boario Terme nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp.224-225

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia