

Chiesa della Madonna della Neve

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00014/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 14

Codice scheda: 1r090-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: santuario

Denominazione: Chiesa della Madonna della Neve

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa delle Crape

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via S. Nazaro

Altra località: Anfurro (frazione ISTAT)

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 04

Denominazione: Anfurro

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Particelle: B

Foglio/Data: 6/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il vescovo Bollani nel 1567 ordina che il santuario venga chiuso perchè in cattivo stato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Sull'architrave della porta di entrata si trova scolpita la data MDCCLXXXII (1792), ciò fa supporre che il minuscolo sacello mariano che il Vescovo fece chiudere venne ampliato nella chiesa attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1792/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1792/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccola chiesa isolata, con portichetto di entrata, ad una navata, strutture verticali in muratura, tetto con struttura

portante in getto e manto in coppi

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portichetto

Tipo di struttura: colonne

Qualificazione del genere: blocco unico

Materiali: pietra di Sarnico

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portichetto

TIPO [2 / 3]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 3]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: arco

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a mezzo padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in porfido

Schema del disegno: opus incertus

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra intonacta

Qualificazione del tipo: a forma inflessa

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: portale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: portichetto

Collocazione: esterna

Tipo: colonnw

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: portichetto

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: Nel fregio del portale di ingresso è scolpita la data.

Trascrizione testo: M. D: C: C: L: XXXX I I

Tecnica: scolpita/o

Materiali: granito

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le strutture presentano delle crepe, soprattutto sulla parete destra entrando.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si notano delle crepe sul lato destro della navata.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1979

Data fine: 1981

Descrizione intervento: Rifacimento del tetto, eliminazione infiltrazioni di acqua

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Rifacimento pavimentazione in cotto.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: impianto elettrico

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Sono stati effettuati lavori di rifacimento e messa a norma dell'impianto elettrico

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via S. Nazaro

Indicazione specifica: Parrocchia di Anfurro

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.C.S.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAH10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046639

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KAH10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046640

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAH10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046641

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D03

Note: PROSPETTO LATERALE VERSO STRADA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAH10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046642

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D04

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAH10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046643

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D05

Note: INTERNO - VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAH10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046644

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D06

Note: INTERNO - VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAH10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_IMG-0000046645

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAH10D07

Note: INTERNO - SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAH10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00014_DRA-0000003484

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAH10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp. 28-37

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.57

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia