

Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00018/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1r090-00018

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Piazza S. Giacomo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Italia

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Altra località: Mazzunno (frazione ISTAT)

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 02

Denominazione: Mazzunno

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Particelle: A

Foglio/Data: 16/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Domenico Quaglio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: La Chiesa fu affrescata da Domenico Quaglio di Laino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1741/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1741/00/00

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: La decorazione ad affresco della navata è stata aggiunta nel 1800.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Si ignora il nome del progettista e di chi ha eseguito i lavori, ma sicuramente l'attuale edificio risale a quest'epoca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Bernardino Faino prima e Padre Gregorio poi nominano la Chiesa dotata di tre altari ed insignita della dignità di rettoria parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1698/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1698/00/00

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nel luglio 1962 S. Giacomo esiste ed è funzionante, infatti viene ricordata nella visita di Mons. Pandolfi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Il 27 settembre 1567 il Mons. G. Cavalli in visita alla Chiesa ordina acquisti di arredi sacri, riparazioni al soffitto ed agli altari

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Mons. Infulato in visita alla chiesa ne constata il pessimo stato, sottolineando la necessità di molteplici ed urgenti opere per la sicurezza.

Inizia in questo periodo l'opera di ricostruzione e demolizione della Chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa con strutture verticali in muratura, volta a botte, copertura a tetto, con portichetto di entrata e laterale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: tuscaniche

Materiali: arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: protiro

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: arco

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [5 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: arco

Ubicazione: chiesa

TIPO [6 / 6]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: a opus incertum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in marmo

Schema del disegno: a opus incertum

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra ceppo di Poltragno

Schema del disegno: a opum incestus

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco, muratura

Qualificazione del tipo: a triglifi e metope

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: triangolare con dentelli

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: modanata con cartiglio

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: affresco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Ubicazione: prospetto Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: bombato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Ubicazione: prospetto Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: a volute

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto Sud-Ovest

Genere: iscrizione

Tipo: Una mensola esterna in pietra Simona ha incisa la data.

Trascrizione testo: 1535

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra Simona

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si possono notare diffuse crepe strutturali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si possono notare lievi crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: pavimentazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si possono notare piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I pluviali sono collegati ai pozzetti per scaricare le acque meteoriche nelle acque bianche di fognatura.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1973

Data fine: 1973

Descrizione intervento: Gli affreschi furono tutti restaurati.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1975

Data fine: 1975

Descrizione intervento: Pulitura della tela sulla parete destra della prima campata.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1966

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Durante il parrochiato di Don Martinelli la chiesa venne pulita e ripitturata sia internamente che esternamente.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1978

Data fine: 1978

Descrizione intervento: Si eseguono lavori per togliere le infiltrazioni dal tetto.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Italia

Indicazione specifica: Parrocchia di Mazzunno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.C.S.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAI10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00018_IMG-0000047721

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KAI10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00018_IMG-0000047722

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAI10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00018_IMG-0000047723

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAI10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00018_IMG-0000047724

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D04

Note: PROSPETO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAI10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00018_IMG-0000047725

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAI10D05

Note: INTERNO - PROSPETTO VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAI10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00018_DRA-0000004320

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAI10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: VII, pp.108-120

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.157-159

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.58-61

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia