

Ponte di Sellero

Sellero (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00020/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 20

Codice scheda: 1r090-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: ponte

Qualificazione: comunale

Denominazione: Ponte di Sellero

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017176

Comune: Sellero

Indirizzo: Via Rastello, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sellero

Foglio/Data: 13/ 1970

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: sopralluogo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'attuale ponte risale al XIX sec., probabilmente a completa demolizione e rifacimento di un preesistente ponte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1890/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1890/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: sponde

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1965 fu allargato il ponte nella sua parte iniziale e furono aggiunti i cordoli laterali di contenimento-riparo alla strada.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1965/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1965/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ponte in muratura con arcata a tutto sesto e sovrastante piano viabile.

La volta è in muratura di pietra da taglio, i muri di contenimento sono in c.a. con sovrastante ringhiera in ferro.

Spalle impostate sulle sponde del fiume costituite da blocchi in pietra.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Sponde in pietra del Torrente Re

STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: ala destra

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: ala sinistra

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA

Riferimento: intero arco

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in asfalto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: pavimentazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 2003

Data fine: 2003

Descrizione intervento

Alla data del sopralluogo, effettuato il 17.05.2003, al prospetto principale a monte, si stanno attaccando esternamente i tubi del metano.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ponte

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Donatori di Sangue, 1

Indicazione specifica: Comune di Sellero

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: STRADA

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSE10F01

Note: PROSPETTO A MONTE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00020_IMG-0000048211

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSE10D01

Note: PROSPETTO A MONTE

Nome del file originale: KSE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00020_IMG-0000048212

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSE10D02

Note: PROSPETTO A VALLE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00020_IMG-0000048213

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSE10D03

Note: PARTICOLARE ARCATA A MONTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00020_IMG-0000048214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSE10D04

Note: PARTICOLARE ARCATA A VALLE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00020_DRA-0000004689

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSE10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: NESSUNA FONTE BIBLIOGRAFICA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI