

Chiesa di S. Giuseppe operaio

Rogno (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00021/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 21

Codice scheda: 1r090-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe operaio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016182

Comune: Rogno

Indirizzo: Via Tagliamento

Altra località: Bessimo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bessimo Superiore

Particelle: B

Foglio/Data: 2/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dipendenze

Notizia: Nel 1573 la Chiesa dipendeva dalla Chiesa plebana di Rogno ed era oratorio a Bessimo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita del vescovo

Notizia: Nel 1717, come è ricordata dal Vescovo Gianfranco Barbarigo, la Chiesa era ancora oratorio a Bessimo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1717/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1717/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: paliotto dell'altare

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: A tale data risale il paliotto in marmo dell'altare del lato sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di dipendenza

Notizia: Nel 1967 la Chiesa passa sotto il Vicariato foraneo di Darfo come parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1967/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La chiesa edificata verosimilmente nel Settecento fu più volte devastata da terribili esondazioni del fiume Oglio. Tra le ultime il disastro del Gleno nel 1923 e l'alluvione del 1960.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1.; p. 2

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa con struttura portante in muratura, volta a botte e copertura a tetto. Campanile nell'angolo nord est, di modesta altezza, con struttura portante in muratura.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [4 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: chiesa

TIPO [5 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: atrio porta laterale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: ripostiglio p. 1.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: prospetto esterno dell'abside

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: motivi figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: triangolare, modanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: aggettata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti, decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2003, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: impianto elettrico

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: Viene installato l'impianto elettrico.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: pavimenti sagrestia

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Viene rifatto il pavimento della sagrestia.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Sono stati scrostati gli intonaci esterni e rifatti, internamente vengono restaurati gli affreschi.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: impianto elettrico

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Viene rifatto l'impianto elettrico e messo a norma.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Grimaldi, 2

Indicazione specifica: Parrocchia di Bessimo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A - SERVIZI

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: KTO10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168216

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D07

Note: Interno - prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168217

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D08

Note: Interno - vista zona ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168210

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D01

Note: Prospetto laterale su piazza

Nome del file originale: KTO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168211

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D02

Note: Prospetto laterale su via

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168212

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D03

Note: Prospetto principale e laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168213

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D04

Note: Prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D05

Note: Interno - sagrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00021_IMG-0000168215

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTO10D06

Note: Interno - zona altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: KTO10T01

Note: stralcio foglio catastale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini, Lara

Referente scientifico: Morandini, Lucia