

S. Francesco di Paola

Cevo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00022/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00022/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 22

Codice scheda: 1r090-00022

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: S. Francesco di Paola

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017051

Comune: Cevo

Indirizzo: Via Piazza

Altra località: ISOLA (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cevo

Particelle: A

Foglio/Data: 31/ 1974

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: sopralluogo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia: NESSUNA NOTIZIA STORICA REPERITA

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.. p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La Chiesa ha murature portanti in pietra, copertura a due falde in coppi, navata unica con volta a botte e campanile di modesta altezza.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: mattoni di cotto

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappella

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [5 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: chiesa

TIPO [6 / 6]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: zona altare

Genere: graniglia

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: graniglia

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: pianerottolo scala di accesso

Genere: graniglia

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 12]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Si possono osservare crepe, grosse fessure, umidità di risalita.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 12]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Si rilevano gravi danni, fessurazioni, crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 12]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 12]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 12]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'intonaco si rileva con molte crepe, sfarinato, in alcune parti caduto. Nella sagrestia l'umidità ha provocato rigonfiamenti, sali e successiva caduta dell'intonaco.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 12]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Molte pitture sono perse, con grosse crepe e fessure nel supporto.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 12]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: L'intonaco si presenta con molte crepe, sfarinato.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 12]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 12]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 12]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'impianto elettrico non è a norma di legge.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: altare

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: in seguito ad un furto nel 2000 sono state rifatte due colonnine dell'altare.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: riferimento orale

Indirizzo: Cevo

Indicazione specifica: Parrocchia di Cevo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Completamento residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCM10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048733

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KCM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048734

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048735

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048736

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D04

Note: INTERNO - VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048737

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D05

Note: INTERNO - VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048738

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D06

Note: INTERNO - VISTA CAPPELLA LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048739

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D07

Note: INTERNO - VOLTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048740

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D08

Note: INTERNO - SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_IMG-0000048741

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCM10D09

Note: INTERNO - PARTICOLARE DEGRADO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCM10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_DRA-0000005070

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCM10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00022_DRA-0000005071

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file originale: KCM.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCM10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCM10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: NESSUNA FONTE BIBLIOGRAFICA

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia