

Chiesa di S. Eusebio

Berzo Demo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00073/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00073/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 73

Codice scheda: 1r090-00073

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Eusebio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017016

Comune: Berzo Demo

Indirizzo: Via Chiesa

Altra località: Berzo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Berzo Demo

Particelle: B

Foglio/Data: 22/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: La chiesa fu eretta nel 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Nel 1567 fu registrata nella visita pastorale del Vescovo Bollani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel XVII fu allungata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel XVIII fu restaurata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa-campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma articolata allungata, con chiesa ad unica navata con cappelle laterali, con murature perimetrali in pietra, intonacata.

Volta a botte e pavimenti in marmo policromi.

La copertura è a tetto con doppia falda.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa-campanile

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

TIPO [2 / 3]

Genere: catena

Forma: rettangolare

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: chiesa

TIPO [3 / 3]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: rettilinea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: chiesa

Genere: in marmo

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: marcapiano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: acon frontespizio spezzato, a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: In buono stato di conservazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Presentano piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Presentano crepe, rappezzati, scrostamento, nella zoccolatura si possono notare danni relativi all'umidità,

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 15/06/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Presentano crepe

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Chiesa

Indicazione specifica: Parrocchia di Berzo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEP11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_IMG-0000057612

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEP11D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KEP11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_IMG-0000057613

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEP11D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_IMG-0000057614

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEP11D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_IMG-0000057615

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEP11D04

Note: VISTA INTERNA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_IMG-0000057616

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEP11D05

Note: VISTA INTERNA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_IMG-0000057617

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEP11D06

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEP11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00073_DRA-0000010529

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KEP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEP11T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 112-113

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara