

# Cappella delle Suore del Cimitero di Darfo

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00040/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1r130-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r130-00038

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: suffraganeo

Denominazione: Cappella delle Suore del Cimitero di Darfo

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme\_darfo

Particelle: H

Foglio/Data: 7/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione del cimitero è databile attorno ai primi decenni del sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Attorno al 1929 si ebbe l'ampliamento e la sistemazione del cimitero.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un ulteriore ampliamento del bene si ebbe attorno al giugno 1975-1976.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/06/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/06/00

## PREESISTENZE

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. interrato, p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente è posto a destra della cappella utilizzata per le celebrazioni liturgiche ha pianta rettangolare ed è suddivisa in due locali, di cui il primo con altare è coperto da una volta a crociera, mentre il secondo da una volta a padiglione. La struttura verticale è in muratura portante continua, mentre la pavimentazione è in piastrelle. La superficie interna e quella esterna sono intonacate e tinteggiate. Nel locale sul retro è posta un'apertura chiusa da una grata metallica a motivi geometrici che porta alla cripta posta al piano interrato e non accessibile. La copertura del bene è a tetto con due falde e con manto in coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: a elementi quadrati

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: modanato

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: policromi

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro battuto

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: motivo a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: medaglione



Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: scolpito

### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1885

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ESCI

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Presenza di distacchi, rigonfiamenti e lesioni nell'intero bene e soprattutto nel lato nord est. Parte dei danni imputabili

anche all'azione dell'acqua, infatti l'assenza di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche determina ristagno d'acqua.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche

Parte della struttura orizzontale della volta a padiglione presentar otture e cedimenti e per tale motivo si intravede la struttura sottostante. Parte dei danni imputabili alla presenza di umidità.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Depositi superficiali, cedimenti, rottura dell'impianto di smaltimento d'acqua e conseguenti problemi per le strutture sottostanti.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Attacco biologico, alterazione strato superficiale, disgregazione del materiale costituente, rotture e incrostrazioni.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: usura, alterazione stratisuperficiali, depositisuperficiali.

Fonte: indagine visiva

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Fessurazioni, alterazione stratisuperficiali, umidità, acqua di percolazione, distacco di rivestimento, esfoliazione

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fessurazioni, alterazione stratisuperficiali, umidità, acqua di percolazione, distacco di rivestimento, esfoliazione

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Attacco biologico, alterazione stratisuperficiali con disgregazione del materiale costituente, rotture e incrostazioni.

Fonte: indagine visiva

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sepoltura

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sepoltura

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione nulla

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indirizzo: Piazza Colonello Lorenzini N 4, 25040 Darfo Boario Terme

Indicazione specifica: Comune di Darfo Boario Terme

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di servizio

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_IMG-0000052723

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D01

Note: vista frontale della cappella

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_ Darfo\_ Cimitero\Componente 2

Nome del file originale: BSXEU12D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_IMG-0000052724

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D02

Note: scorcio del lato posteriore

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_ Darfo\_ Cimitero\Componente 2

Nome del file originale: BSXEU12D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_IMG-0000052725

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D03

Note: il retro della cappella

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_Darfo\_Cimitero\Componente 2

Nome del file originale: BSXEU12D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_IMG-0000052726

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D04

Note: particolare del degrado della struttura orizzontale

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_Darfo\_Cimitero\Componente 2

Nome del file originale: BSXEU12D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_IMG-0000052727

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D05

Note: particolare del degrado della muratura

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_Darfo\_Cimitero\Componente 2

Nome del file originale: BSXEU12D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_DRA-0000007703

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXEU12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEU12T01.pdf

## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r130-00040\_DRA-0000007704

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXEU12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEU12T02.pdf

## **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p.254

## **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.445

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/08/30

Nome: Ravelli Damioi, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia