

Casa Via Silvio Pellico 14

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r130-00055/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00055/>

CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 55

Codice scheda: 1r130-00055

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa Via Silvio Pellico 14

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: Arte in Val Camonica, vol. II

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: Gorzone

Indirizzo: Via Silvio Pellico, 14(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme_gorzone

Particelle: 271

Foglio/Data: 13/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Secondo quanto riportato dal Bertolini e dal Panazza la costruzione dell'edificio è del sec. XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p.1, p. sottotetto

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è collocato nel centro abitato integrato con altri edifici. Il bene di tre piani (p.t, p.1, p. sottotetto dove sono poste le camere) ha pianta pressochè rettangolare e struttura verticale in muratura portante continua. Le strutture orizzontali (rifatte nella recente ristrutturazione) sono solai piani in muratura con, al piano inferiore, in vista la struttura lignea con orditura primaria e secondaria). Al piano terra l'appartamento presente è disabitato ed adibito a ripostiglio, mentre i piani superiori sono adibiti a residenza. La pavimentazione interna è in mattonelle ceramica, come anche il rivestimento della scala di collegamento fra il piano terra e il piano primo. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate mentre all'esterno la facciata rustica al piano primo mostra tracce di affreschi. L'intero bene è coperto da un tetto a due falde con manto di copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti allineati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurativo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglia ortogonale

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è stato oggetto di recenti lavori di sistemazione, non si evidenzia per tanto nessun danno visibile.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è stato oggetto di recenti lavori di sistemazione, non si evidenzia pertanto nessun danno visibile.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di muschi in prossimità dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è stato oggetto di recenti lavori di sistemazione, non si evidenzia pertanto nessun danno visibile.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne ed esterne

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è stato oggetto di recenti lavori di sistemazione, non si evidenzia pertanto nessun danno visibile.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è stato oggetto di recenti lavori di sistemazione, non si evidenzia pertanto nessun danno visibile.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Per gli affreschi ancora leggibili dopo la ristrutturazione degli edifici si evidenzia un'alterazione degli strati superficiali, disgregazione del materiale costituente, alterazioni cromatiche e incrostrazioni.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 29/09/2005

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Parziale esfoliazione e alterazione degli strati superficiali.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1983/00/00

Descrizione intervento

I lavori di sistemazione hanno interessato la redistribuzione degli spazi interni, le pavimentazioni, la realizzazione della scala interna, le tinteggiature, gli impianti idrico, termico e sanitario.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano primo

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento: Sistemazione con la creazione di nuovi spazi, pavimentazioni, impianti, intonacatura e tinteggiature

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Residenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00055_IMG-0000055055

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEJ10D01

Note: prospetto principale da via s. pellico

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEJ_Darfo _Casa Via S. Pellico

Nome del file originale: BSXEJ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00055_IMG-0000055056

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEJ10D02

Note: prospetto sud da via s. pellico

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEJ_Darfo _Casa Via S. Pellico

Nome del file originale: BSXEJ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00055_IMG-0000055057

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEJ10D03

Note: particolare degli affreschi del prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEJ_Darfo _Casa Via S. Pellico

Nome del file originale: BSXEJ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00055_IMG-0000055058

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEJ10D04

Note: fronte dell'edificio

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEJ_Darfo _Casa Via S. Pellico

Nome del file originale: BSXEJ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00055_DRA-0000009207

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXEJ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEJ10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r130-00055_DRA-0000009208

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXEJ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXEJ10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contribuito: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 390

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/09/29

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia