

Castello dei Malaspina

Brallo di Pregola (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00002/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 2

Codice scheda: 2f040-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: casaforte, casatorre

Qualificazione: castellana

Denominazione: Castello dei Malaspina

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Castello Leveratto Mangini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018021

Comune: Brallo di Pregola

Indirizzo: Strada provinciale Brallo passo Penice, 0(p)

Altra località: PREGOLA (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brallo di Pregola

Particelle: 356

Foglio/Data: 4/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: architettura tardorinascimentale lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: I Malaspina di Pregola ricostruiscono il catello utilizzando materiali in luogo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1571

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: muratura originaria

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2;

Suddivisione verticale: scale, corridoio e sale.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Le strutture verticali sono costituite di muratura portante parte in pietra parte in laterizio. Gli orizzontamenti del seminterrato sono voltati; gli altri sono in legno oppure laterocemento per le parti nuove. Le coperture sono parte in legno parte in laterocemento a due o più falde. Parte della struttura è stata ricostruita di recente per crollo e presenta così una natura diversa.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. seminterrato

Schema: ad aule consecutive

Forma: Irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.;p.1;p.2

Schema: corridoio e sale

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: laterizi

Materiali [3 / 3]: malte

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene parte angolo N-O

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari

Materiali [1 / 2]: mattoni forati

Materiali [2 / 2]: malte

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ala nord

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: seminterrato locali a sud

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Tipo: lastre e laterizio

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t.; seminterrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: irregolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Il palazzo è soggetto a gravi danni strutturali nella parte delle coperture, che hanno ceduto accasciandosi sugli orizzontamenti sottostanti e lasciando la struttura sottostante priva di protezione dagli agenti atmosferici.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Le strutture verticali, oltre ai gravi problemi d'umidità e conseguente disgregazione dei materiali costituenti e degli intonaci interni, presenta gravi danni diffusi nei muri di spina e in quelli perimetrali tali da evidenziare un quadro fessurativo serio.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

I danni degli orizzontamento, sia di tipo strutturale che di disgregazione dei materiali, sono gravi e diffusi. Lo stato di abbandono e l'esposizione continua all'umidità hanno portato alla marcescenza del legno.

Le volte del piano terreno sono gravemente attaccate dall'acqua che piove dai piani superiori privi di coperture.

In definitiva il complesso presenta un quadro generale di degrado estremamente serio ed in ulteriore evoluzione.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: opere provvisoriale di contenimento/ opere provvisoriale di contenimento

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1983/00/00

Descrizione intervento

risanamento conservativo e restauro di pertinenze/ risanamento conservativo e restauro di pertinenze

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/10/23

Data fine: 1991/12/06

Note

<CONV302> RSTT=lavori di parziale consolidamento in attesa di intervento strutturale Rifacimento di tratti di muratura con materiali di recupero. Progetto arch. L. Bariani./ lavori di parziale consolidamento in attesa di intervento strutturale Rifacimento di tratti di muratura con materiali di recupero. Progetto arch. L. Bariani.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992/02/17

Data fine: non accertata

Note

<CONV302> RSTT=restauro e adeguamento conservativo con autorizzazione di intervento di consolidamento statico. Trasformazione residenziale della pertinenza. Progetto Arch. L. Bariani./ restauro e adeguamento conservativo con autorizzazione di intervento di consolidamento statico. Trasformazione residenziale della pertinenza. Progetto Arch. L. Bariani.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in stato di abbandono

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1908/11/02

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: BCM11F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00002_IMG-0000042771

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM11D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: BCM11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00002_IMG-0000042772

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM11D02

Note: Volta d'ingresso al piano seminterrato. L'acqua filtra dalla volta.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00002_IMG-0000042773

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM11D03

Note: corridoio d'ingresso al piano terra.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00002_IMG-0000042774

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM11D04

Note: vista della scala a piano terra.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00002_IMG-0000042775

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM11D05

Note: piano secondo: crollo del tetto.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00002_IMG-0000042776

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCM11D06

Note: sala S-O al piano primo.

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCM11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: BCM11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: BCM11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BCM11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica sala interna

Codice identificativo: BCM11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata sala interna

Codice identificativo: BCM11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: 285-288

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Fiori G.

Titolo contribuito: I Malaspina. Castelli e feudi dell'Oltrepò Piacentino, Pavese, Tortonese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1991

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [4 / 5]: Marino, Nadia

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana