

Chiesa di S. Lorenzo - complesso

Romagnese (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00009/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00009/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 9

Codice scheda: 2f040-00009

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00009

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Lorenzo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018128

Comune: Romagnese

Indirizzo: Piazza della chiesa, 0(p)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: p.zza del cimitero

CAP: 27050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: CASTELLO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Romagnese

Particelle: 1

Foglio/Data: 10/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura tardorinascimentale lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa fu costruita in paese perchè la parrocchiale già esistente era lontana e in rovina

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1935

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1728 si ampliò e restaurò la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1728

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1728

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: aggiunta tribuna

Notizia: Nel 1728 si costruì una tribuna su colonne all'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1728

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1728

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: sovrizzo

Notizia: Nel 1732 il campanile venne rialzato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1732

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: aggiunta tribuna

Notizia: Nel 1783 si aggiunse una tribuna sopra la preesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: sovrizzo

Notizia: Nel 1882 circa il campanile fu alzato una seconda volta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1881

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1882

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La facciata fu restaurata nel 1895.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1895

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1895

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dorature interne

Notizia: Le dorature interne furono realizzate ai primi del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rivestimento in lamiera

Notizia: Nel 1934 si rivestì il tetto in lamiera.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Il pavimento a mosaico fu realizzato nel 1935.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: volta

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Gli affreschi della volta furono realizzati nel 1935.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: installazione 4 orologi

Notizia: Nel 1968 si installarono quattro orologi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1968

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1968

Validità: ca.

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauri

Notizia: Ristrutturazione del tetto di abside e presbiterio, riparazione degli intonaci e delle pitture.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: chiesa

Individuazione: muratura originaria nell'abside

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1 loggia; p. 2 loggia

Suddivisione verticale: navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Suddivisione verticale: a torre

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso di chiesa e campanile sorge sul limitare del promontorio che si affaccia a valle.

La struttura è in muratura, intonacata per la quasi maggior parte. La maggior parte degli orizzontamenti è voltata.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula con cappelle laterali

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: composto

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: torre campanaria

Schema: ambiente unico

Forma: quadrata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione attuale è tutto sommato buono

Si rilevano danni connessi all'umidità di risalita visibili nella parte degli intonaci in particolare quelli esterni. Questo problema viene acuitizzato dalla posa di intonaci cementizi che non permettono la traspirazione delle murature.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione attuale è tutto sommato buono fatta eccezione per la parte di accesso che versa invece in gravi condizioni di degrado strutturale ed è sito di deposito di materiali di vario genere.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: restauri e consolidamenti esterni e interni

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: rifacimento copertura in piombo e intonaco del campanile; rifacimento intonaci facciata

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento

rinnovo del tavolato e sostituzione dei coppi del tetto della chiesa./ interventi di consolidamento delle fondazioni.

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: risanamento lesioni in sacrestia per smottamento del terreno.

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: restauro di pitture, affreschi e stucchi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: v. della chiesa, Romagnese (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1993/02/13

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00009_IMG-0000045194

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RCP10D01

Note: vista del prospetto principale

Nome del file originale: RCP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\RCP

Nome del file originale: RCP10000.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: RCP10G99.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: RCP10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto principale

Codice identificativo: RCP10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contribuito: Trenta castelli pavesi

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Romagnese. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo 1592-1992. Quattrocento anni di fede e di storia

Luogo di edizione: Romagnese

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Arch. Bruschi

Titolo contribuito: Relazione sulla chiesa

Luogo di edizione: Romagnese

Anno di edizione: 1998

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [4 / 5]: Marino, Nadia

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana