

Chiesa dei Cappuccini

Varzi (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00014/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 14

Codice scheda: 2f040-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00013

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: PV310-00002

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Chiesa dei Cappuccini

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Antica Pieve di S. Germano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018171

Comune: Varzi

Indirizzo: Via Cappuccini

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varzi

Particelle: H

Foglio/Data: 4/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura tardoromanica lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il Marchese Moroello Malaspina fece costruire la chiesa sul luogo della preesistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: parte anteriore

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Si completano i lavori con l'edificazione della parte anteriore della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: campata d'ingresso

Individuazione: muratura antica

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: abside

Individuazione: fondazioni abside circolare romanica

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La struttura si compone in parte di muratura portante di mattoni e pietra naturale (fra cui diversi tipi di arenaria) e in parte di colonne. La copertura è a capanna con tetto a vista dall'interno. L'abside è coperta da una volta. Sono in parte visibili le fondazioni romaniche della antica chiesa tramite vetrata nel pavimento dell'abside.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: a gradoni

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: perimetro esterno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari e a sacco

Materiali [1 / 3]: pietra da taglio

Materiali [2 / 3]: pietrisco

Materiali [3 / 3]: malte

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: facciata

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari

Materiali [1 / 2]: arenaria

Materiali [2 / 2]: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: navata centrale

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura

Qualificazione del genere: corsi regolari

Materiali: pietra da taglio e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ultime due campate

TIPO [1 / 3]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: prime tre campate

TIPO [2 / 3]

Genere: arco

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: a spioventi differenziati

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di salita all'altare

Quantità: 3

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: interno

Genere: cotto

Schema del disegno: riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: palladiana

Schema del disegno: irregolare

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterno

Tipo: protiro-portale

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: malte

Qualificazione del tipo [1 / 3]: figurativo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: geometrico

Qualificazione del tipo [3 / 3]: floreale

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterno

Tipo: cornice

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: archetti pensili

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: muri laterali

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattone

Qualificazione del tipo: tessitura

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il bene versa in buone condizioni di conservazione e manutenzione. L'umidità che si riscontra all'interno, peraltro

numerose volte combattuta anche con il rifacimento della pavimentazione con vespaio sottostante, è dovuta probabilmente a condensa. Bisognerebbe controllare l'andamento della temperatura all'interno della chiesa.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1984/10/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento: Lavori di rifacimento del pavimento della chiesa.

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1991/00/00

Descrizione intervento

Generale intervento di restauro iniziato con lavori di rilevamento strutturale, indagine geognostica per realizzare il consolidamento statico dell'edificio (finanziato dal Ministero con fondi per gli interventi di prevenzione dei rischi sismici).

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: facciata della chiesa

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento

Lavori di restauro della facciata della chiesa:

- intervento di consolidamento statico colonnine del portale
- restauro superfici lapidee
- restauro superfici in cotto

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Note

restauro conservativo delle murature e delle colonne interne (arch.Vercesi):

- delle 8 colonne centrali in pietra
- della parete perimetrale interna d'ingresso
- arco e sotto arco del presbiterio
- porzione muratura portante centrale sopra gli archi delle navate laterali lato nord e sud

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: consolidamento strutturale delle murature.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culturale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: via Cappuccini

Indicazione specifica: Ordine dei frati cappuccini

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1962/02/14

Estensione del vincolo: chiesa

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 49

Estremi provvedimento: 1962/02/14

Estensione del vincolo: zona di rispetto

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VCC11D05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCC11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VCC11D06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: VCC11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VCC11F01

Note: Vista principale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183868

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VCC11D03

Note: Fianco sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCC11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183867

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VCC11D02

Note: Portale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCC11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183866

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VCC11D01

Note: Vista da sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCC11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183869

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VCC11D04

Note: Interno verso l'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VCC11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183872

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f040-00014_01

Nome del file originale: EXPO_A_2f040-00014_01.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183873

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f040-00014_02

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f040-00014_02.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183874

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f040-00014_03

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f040-00014_03.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183875

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f040-00014_04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f040-00014_04.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00014_IMG-0000183876

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2014/09/14

Codice identificativo: Expo_A_2f040-00014_05

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: EXPO_A_2f040-00014_05.tif

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: VCC11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: VCC11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: VCC11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica parete navata sin.

Codice identificativo: VCC11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata parete navata sin.

Codice identificativo: VCC11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Guagnini G.

Titolo contribuito: Il Comune rurale di Varzi

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Formica consorzio

Titolo contribuito: Relazione tecnica all'intervento di restauro della facciata

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Debattisti F.

Titolo contribuito: storia di Varzi

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1996

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Frati Cappuccini

Titolo contribuito: L'antica Pieve di S. Germano (Chiesa dei Cappuccini) Storia e immagini

Luogo di edizione: Varzi

Anno di edizione: 1997

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [4 / 5]: Marino, Nadia

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia