


Chiesa di S. Margherita - complesso

Santa Margherita di Staffora (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f040-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00026/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 26

Codice scheda: 2f040-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Margherita - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018142

Comune: Santa Margherita di Staffora

Località: Castello

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: il bene domina la frazione di S. Margherita

Altra località: S. MARGHERITA (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: S. Margherita di Staffora

Particelle: A

Foglio/Data: 12/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura medievale lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa faceva parte dell'antico castello.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ridecorazione

Notizia: La chiesa viene ridecorata intorno agli anni '50.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento copertura

Notizia: Rifacimento copertura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1965

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1965

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p. t.; cella campanaria

Suddivisione verticale: a torre

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso di chiesa e campanile domina tutto il circondario.

La struttura è in muratura portante, parte intonacata parte in vista. La maggior parte degli orizzontamenti è voltata. Le coperture sono a capanna con parti a libro. il manto in cotto e rame.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula con cappelle laterali

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: torre campanaria

Schema: ambiente unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: campanile

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: il campanile è stato ricostruito nel 1931.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1991/00/00

Descrizione intervento

ricostruzione del campanile e rifacimento impianto elettrico per i danni di un fulmine./ ricostruzione del campanile e rifacimento impianto elettrico per i danni di un fulmine.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1950/00/00

Data fine: 1950/00/00

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1965/00/00

Data fine: 1965/00/00

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: S. Margherita (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Margherita

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00026_IMG-0000049685

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCS10D01

Note: vista da sud

Nome del file originale: MCS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00026_IMG-0000049686

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MCS10D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCS10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00026_IMG-0000049688

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: vista abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MCS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\MCS

Nome del file originale: MCS10000.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: SCM10G99.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: MCS10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto principale

Codice identificativo: MCS10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica retro

Codice identificativo: MCS10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, caseforti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Savastano, Sara

Nome [4 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 6]: Marino, Nadia

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana