

Chiesa dell'Addolorata

Osio Sotto (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00338/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00338/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 338

Codice scheda: 4m010-00338

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dell'Addolorata

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016153

Comune: Osio Sotto

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Osio Sotto

Particelle: D

Foglio/Data: 6

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Questa chiesa è stata edificata all'inizio del XIX secolo sul sito dove in precedenza sorgeva il cimitero della chiesa parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

PIANTA

PIANTA

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Zenone

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ADD10D06

Note: interno, lunetta, crepa (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: ADD10F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: ADD10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: ADD10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: ADD10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ADD10D01

Note: facciata (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ADD10D02

Note: prospetto laterale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ADD10D03

Note: prospetto laterale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ADD10D04

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ADD10D05

Note: interno, volta, degrado umidità (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00338_IMG-0000168585

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: ADD10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: ADD10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00338_IMG-0000168586

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: ADD10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ADD10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00338_IMG-0000168587

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: ADD10F03

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ADD10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00338_IMG-0000168588

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: ADD10F04

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ADD10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: ADD10T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ADD10T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: ADD10T03

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: ADD10G01

Note: rilievo danni

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.