

Chiesa del Carmine

Spirano (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00344/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00344/>

CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 344

Codice scheda: 4m010-00344

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104431

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: RL560-00093

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: suffraganea

Denominazione: Chiesa del Carmine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cappella dei SS. Fermo e Pantaleone

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016206

Comune: Spirano

Indirizzo: Via Monte Grappa 0

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Spirano

Particelle: D

Foglio/Data: 8

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Spinelli, Agostino

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Spinelli, Diamante

Tipo intestazione: P

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

PIANTA

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella cimiteriale

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di San Gervasio e Protaso Martiri

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: COMPLESSO CHIESA DEL CARMINE E FABBRICATO DELLA CONFR. DELLA MORTE

Indirizzo da vincolo: PARROCCHIALE (PIAZZA DELLA)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1972/02/19

Codice ICR: 2RTI0160883AAAA

Nome del file originale: 01480680148068.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00344_NVC-0000038068

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CCC11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: CCC11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CCC11F04

Note: interno chiesa, presbiterio, degrado fessura parete e volta verso est (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CCC11F05

Note: interno, degrado volte della sala (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CCC11D01

Note: facciata ovest (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CCC11D02

Note: prospetto laterale sud (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CCC11D03

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CCC11D04

Note: interno chiesa, presbiterio, degrado fessura parete e volta verso est (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CCC11D05

Note: interno, degrado volte della sala (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CCC11D06

Note: interno, degrado parete laterale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00344_IMG-0000168604

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CCC11F01

Note: facciata ovest (2001)

Nome del file originale: CCC11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00344_IMG-0000168605

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CCC11F02

Note: prospetto laterale sud (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CCC11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_4m010-00344_IMG-0000168606

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: CCC11F03

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CCC11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: CCC11T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CCC11T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: CCC11G01

Note: rilievo danni

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.