

# Chiesa di S. Maria Assunta

Brembate di Sopra (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/4m010-00375/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/4m010-00375/>

## CODICI

Unità operativa: 4m010

Numero scheda: 375

Codice scheda: 4m010-00375

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 4m010-00374

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria Assunta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016038

Comune: Brembate di Sopra

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto 3

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembate di Sopra

Particelle: A

Foglio/Data: 3

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Pirovano

Tipo intestazione: P

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La chiesa sorge su una preesistente costruzione, edificata nel 1484, e risale ai primi anni del 1700

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Data: 1484/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XV

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Sopra detto timpano triangolare al centro la statua della Madonna con ai lati due angeli musicanti in ceppo gentile locale opera del Pirovano (1733)

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1733/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1733/00/00

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

E' evidente all'interno l'allungamento della chiesa, avvenuto nel 1881, di una campatina più l'aggiunta di un settore a pianta semiesagonale, coperto da catino a spicchi

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1881/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1881/00/00

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

---

**PIANTA**

**PIANTA**

Schema: basilicale

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: pietra da taglio

Materiali [3 / 3]: ciottoli di fiume

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

### TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria Assunta

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art. 4)

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PRR11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PRR11F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PRR11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PRR11F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PRR11F06

Note: esterno, prospetto ovest, particolare degrado zoccolatura lapidea (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PRR11D01

Note: facciata (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PRR11D02

Note: prospetto laterale (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PRR11D03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PRR11D04

Note: interno navata, parete nord, fascia inferiore battistero, particolare umidita' di risalita (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PRR11D05

Note: interno, volta navata, prima e terza campata verso sud, particolare infiltrazioni e degrado intonaci (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: PRR11D06

Note: esterno, prospetto ovest, particolare degrado zoccolatura lapidea (2001)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00375\_IMG-0000168718

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PRR11F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: PRR11F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00375\_IMG-0000168719

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PRR11F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PRR11F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_4m010-00375\_IMG-0000168720

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: PRR11F03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PRR11F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: PRR11T01

Note: stralcio foglio catastale

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: PRR11T02

Note: pianta

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: PRR11T03

Note: sezione

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: PRR11G01

Note: rilievo danni

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.