

Chiesa di S. Margherita

Cividate al Piano (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00172/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00172/>

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 172

Codice scheda: BG120-00172

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135207

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Margherita

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016076

Comune: Cividate al Piano

Indirizzo: Via Solferino

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Civate al Piano

Particelle: A

Foglio/Data: 7

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia: L'origine della cappelletta potrebbe risalire al XII-XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La prima notizia che ne documenta l'esistenza risale alla visita pastorale del 1555. La primitiva struttura era costituita da un unico vano con copertura lignea "a vista" aperto in facciata. Le pareti interne erano affrescate con affreschi realizzati nel XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

La planimetria attuale rispecchia invece il tipico impianto da oratorio campestre frutto di un ampliamento avvenuto proprio sul finire del 500. Fu allora ricavata un'aula rettangolare voltata a botte con presbiterio a terminazione piana e con altare a parete rialzato su un gradino sopra il quale fu collocata in seguito la pala, forse del Cavagna, a focalizzare l'attenzione dei fedeli. Il portico sostenuto da due singolari colonne tuscaniche composte dalla sovrapposizione di grossi rocchi di arenaria, si antepone alla tipica facciata con ingresso centrale affiancato da due basse finestre protette da inferriate attraverso le quali i fedeli potevano seguire le cerimonie che si svolgevano all'interno rimanendo nel contempo protetti dalle intemperie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il campanile fu completato nel 1861. La torre snella e slanciata ha le pareti ornate con fasce, specchiature e cordoni che in origine dovevano essere intonacati, ed è conclusa dalla cella campanaria terminante con un'elegante architrave con gronda a mensole sagomate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1861/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1861/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel corso del XX secolo la copertura dell'edificio veniva più volte rinnovata mentre nella parete meridionale fu aperta la grande finestra . Recentemente fu atterrato il portico ed è stato ricostruito prontamente arricchendo le strutture lignee con nuovi dettagli decorativi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in laterizio; copertura a tetto a falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: dati raccolti e verificati durante il sopralluogo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00172_IMG-0000167639

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00172_D02

Note: vista del campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00172_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00172_IMG-0000167638

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00172_D01

Note: vista d'insieme

Nome del file originale: BG120-00172_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00172_IMG-0000167640

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00172_D03

Note: particolare del prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00172_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00172_IMG-0000167641

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00172_D04

Note: vista del prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00172_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00172_IMG-0000167642

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00172_D05

Note: visat del prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00172_D05.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Caproni R.

Titolo libro o rivista: Cividate al Piano storia di una comunità. Dalle origini alla Grande Guerra

Luogo di edizione: Cividate al Piano

Anno di edizione: 2005

V., pp., nn.: pp. 254-255

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina