

Cappella di S. Maria della Visitazione

Palosco (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BG120-00178/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BG120-00178/>

CODICI

Unità operativa: BG120

Numero scheda: 178

Codice scheda: BG120-00178

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 02135213

Ente schedatore: R03/ Provincia di Bergamo

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Denominazione: Cappella di S. Maria della Visitazione

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016157

Comune: Palosco

Indirizzo: Via Santa Maria Elisabetta 36

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Palosco

Particelle: 1034

Foglio/Data: 18

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia

La pianta rettangolare della Cappella di Santa Maria della Visitazione racchiude l'antica chiesa documentata fin dal X secolo ed elementi romanici sono visibili della struttura del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. X

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. X

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La Cappella di Santa Maria della Visitazione, nel corso dei secoli, ha subito vari ampliamenti. Nel XVI secolo è stata

dotata di un porticato a quattro campate sul lato nord di cui oggi rimangono originari i peducci mentre sono stati inseriti nuove colonne e capitelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel XVII secolo la Cappella venne ristrutturata e realizzata la nuova sede della canonica. Il presbiterio è l'elemento più pregiato con un vano rettangolare con volte a botte riquadrata e ornata da elementi di stucco e con le pitture del Cavagna e della sua bottega. Il motivo delle cartelle realizzate sui campi della volta è tipico del primo barocco seicentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Agli inizi del XVIII secolo vennero eseguiti nuovi adattamenti alla residenza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

La targa sopra l'arco del presbiterio ricorda alcuni lavori di restauro eseguiti nel 1923, venne anche rifatta la pavimentazione della cappella.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1923/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1923/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. X

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con muri perimetrali in pietrame e laterizio; copertura a tetto a falde

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cappella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: dati raccolti e verificati durante il sopralluogo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00178_IMG-0000167673

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00178_D04

Note: vista del prospetto nord

Nome del file originale: BG120-00178_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00178_IMG-0000167674

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00178_D05

Note: particolare del portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00178_D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00178_IMG-0000167670

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00178_D01

Note: vista del presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00178_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00178_IMG-0000167671

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00178_D02

Note: vista dell'interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00178_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BG120-00178_IMG-0000167672

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/01/18

Codice identificativo: BG120-00178_D03

Note: particolare della volta del presbiterio decorata dagli stucchi seicenteschi

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG120-00178_D03.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: AA.VV.

Titolo libro o rivista: Palosco, evoluzione di un territorio. Natura, storia, insediamenti

Luogo di edizione: Palosco

Anno di edizione: 2010

V., pp., nn.: pp. 234-235

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Bergamo

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Morandini, Lucia

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina