

Chiesa Disciplina

Rezzato (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS210-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS210-00010/>

CODICI

Unità operativa: BS210

Numero scheda: 10

Codice scheda: BS210-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Chiesa Disciplina

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Pinacoteca dell'età evolutiva Aldo Cibaldi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017161

Comune: Rezzato

Indirizzo: Via Disciplina, 56,58,60

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rezzato

Particelle: 36

Foglio/Data: 8/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito bresciano

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: destinazione scuola elementare

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: destinazione museo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: realizzazione manufatto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: ristrutturazione del complesso

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura con volte al p. t. sostenute da colonne; il p. 1 è invece caratterizzato dalla presenza di solaio ligneo in un vano e copertura lignea con capriata nel secondo vano. Per quanto concerne i collegamenti verticali si tratta di scale in pietra locale.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: piano primo

Tipo: pilastro

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: piano terra

Tipo: colonna

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: composito

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionate

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: piano terra

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Materiali: calcare

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: calcare

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: piano primo

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano primo

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano terra, ala destra

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a correre

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Esfoliazione e distacco delle tinteggiature presenti negli ambienti interni; la causa principale di tali forme di degrado è da attribuire alla presenza di umidità di risalita capillare.

Fonte: sopralluogo per schedatura

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 04/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: esfoliazione, distacco presenti sulla parete sud

Fonte: sopralluogo per schedatura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: luoghi espositivi

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: piano primo

Uso: laboratorio

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: piano primo

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza Vantini

Indicazione specifica: Comune di Rezzato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: , artt. 2, 5

Estremi provvedimento: 490/99

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona per le attrezzature pubbliche di uso pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RPI10D01

Note: interno, piano terra

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RPI10D02

Note: interno, piano primo; veduta vano adibito ad ufficio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RPI10D03

Note: piano terra, interno; veduta di una porzione del fronte nord in pietra a vista

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_IMG-0000045524

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: RPI10F01

Note: veduta manufatto fronti nord-est

Nome del file originale: RPI10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_IMG-0000045526

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: RPI10F02.jpg

Note: piano primo, interno; veduta vano adibito ad ufficio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPI10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_IMG-0000045527

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: RPI10F03.jpg

Note: piano terra, interno; veduta porzione prospetto nord in pietra a vista

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RPI10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 10

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 11

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 12

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002589

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 13

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 14

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: catasto.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 15

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: cartatecnica.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: RPI10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio carta tecnica regionale

Codice identificativo: RPI10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [9 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: RPI10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [10 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta piano primo

Codice identificativo: RPI10T04

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [11 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RPI10T05

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [12 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: RPI10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [13 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: RPI10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [14 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: RPI10T03AN

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [15 / 24]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: RPI30T03

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [16 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002577

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [17 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002578

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: carta tecnica regionale

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [18 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002579

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [19 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002580

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano primo

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [20 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002581

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10T05.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [21 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002582

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [22 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002583

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: analisi dei danni su immagine iconometrica

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [23 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002584

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: scheda 9: rischio antropico

Codice identificativo: 8

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI10T03AN.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [24 / 24]

Codice univoco della risorsa: SC_A_BS210-00010_DRA-0000002585

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schede OA: opere d'arte

Codice identificativo: 9

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni

Nome del file originale: RPI30T03.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome [1 / 6]: Belotti P.

Nome [2 / 6]: Gaggioli S.

Nome [3 / 6]: Belotti P.

Nome [4 / 6]: Gaggioli S.

Nome [5 / 6]: Gaggioli S.

Nome [6 / 6]: Belotti P.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia