

# Centrale Edison - complesso

Cedegolo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/BS360-00048/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/BS360-00048/>

## CODICI

Unità operativa: BS360

Numero scheda: 48

Codice scheda: BS360-00048

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Brescia

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: BS360-00048

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [5 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [6 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [7 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [8 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

#### RELAZIONI CON ALTRI BENI [9 / 19]

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [10 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [11 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [12 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [13 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [14 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [15 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [16 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [17 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [18 / 19]**

Tipo relazione: Foto Storica (Fondo Magnolini)

**RELAZIONI CON ALTRI BENI [19 / 19]**

Tipo relazione: deriva da

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: centrale elettrica

Denominazione: Centrale Edison - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017047

Comune: Cedegolo

Indirizzo: Via Nazionale

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cedegolo

Particelle [1 / 10]: 41

Particelle [2 / 10]: 42

Particelle [3 / 10]: 43

Particelle [4 / 10]: 44

Particelle [5 / 10]: 46

Particelle [6 / 10]: 47

Particelle [7 / 10]: 48

Particelle [8 / 10]: 79

Particelle [9 / 10]: 112

Particelle [10 / 10]: 113

Foglio/Data: 6/ 1961

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Carminati

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P., 1991

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Si cominciò l'edificazione del bene nel 1908 su disegno dell'Ing. Carminati.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1908

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: All'edificio si aggiunsero, ai lati, due edifici bassi.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1913

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1913

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: palazzine uffici

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. sottotetto

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: magazzini

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il bene complesso si compone di centrale, condotte, magazzini, palazzine uffici. Il bene ha murature portanti in pietra intonacate, orizzontamenti piani e tetto con copertura piana e a padiglione per i componenti magazzini e per le palazzine uffici.

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente centrale ha lesioni, fessurazioni, umidità, colaticci.

Il componente magazzino ha umidità, colaticci.

Il componente palazzine uffici ha lesioni.

Fonte: 2006, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente centrale ha colaticci, lesioni, umidità. Il componente magazzino ha umidità, colaticci. Il componente palazzine uffici ha colaticci.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente centrale ha ruggine. Il componente magazzino ha ruggine. Il componente palazzine uffici ha ruggine e esfoliazioni.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente centrale ha macchie, mancanze.  
Il componente magazzino ha umidità.  
Il componente palazzine uffici è in buono stato di conservazione.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

il componente centrale ha colaticci, umidità, fessurazioni.  
Il componente magazzino ha umidità.  
Il componente palazzine uffici è in buono stato di conservazione.

Fonte: 2006, osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti decorazioni esterne

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 2006/03/17

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2006, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: centrale

Data inizio: 2004

Data fine: 2004

Descrizione intervento: sono stati rifatti gli intonaci esterni e data una colorazione generale.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: centrale



Uso: centrale

#### **USO ATTUALE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: condotte

Uso: condotte

#### **USO ATTUALE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: palazzine uffici

Uso: uffici

#### **USO ATTUALE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: magazzini

Uso: magazzino

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: centrale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona D3 - servizi speciali

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054036

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00048\_D01

Note: veduta generale (2006)

Nome del file originale: BS360-00048\_D01

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054037

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00048\_D02

Note: veduta laterale (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00048\_D02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054038

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BS360-00048\_D03

Note: veduta posteriore (2006)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS360-00048\_D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054039

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1106\_1

Note  
Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina di distribuzione, tralicci, linee elettriche aeree e canale (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1106\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054040

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1105\_1

Note  
Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina di distribuzione, tralicci e linee elettriche aeree (Fondo

Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1105\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054041

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1104\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Tralicci (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1104\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054042

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1103\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Tralicci (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1103\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054043

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1110\_1

Note  
Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina di distribuzione, tralicci e linee elettriche aeree (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1110\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054044

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1098\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Tralicci (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1098\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054045

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1099\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Tralicci (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1099\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054046

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1124\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Edificio e Tralicci (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1124\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054047

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1231\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1231\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054048

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1232\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1232\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054049

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1233\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1233\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054050

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1234\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1234\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054051

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1237\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica - operaio al lavoro (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1237\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054052

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1238\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica - operaio al lavoro (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1238\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054053

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1264\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica esterna - trasformatori (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1264\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054054

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1265\_1

Note: Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica esterna - trasformatori (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1265\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054055

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1308\_1

Note  
Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica esterna - posa dei trasformatori (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1308\_1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 21]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_IMG-0000054056

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: LOM60\_1309\_1

Note  
Società Edison - Cedegolo - Centrale Idroelettrica - Cabina elettrica esterna - posa dei trasformatori (Fondo Magnolini)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LOM60\_1309\_1

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_DRA-0000008603

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00048\_T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_DRA-0000008600

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00048\_T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_DRA-0000008601

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio Carta Tecnica Regionale, scala 1:10000

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00048\_T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_BS360-00048\_DRA-0000008602

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: BS360-00048\_T01.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Garlandini A./ Micheletti B./ Poggio P.

Titolo libro o rivista: Il patrimonio storico industriale della Lombardia. Censimento regionale

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 39

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Brescia

Data del sopralluogo: 2006/03/17

Nome: Trombini, Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia