

Chiesa di S. Giorgio

Bellagio (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CO180-00297/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00297/>

CODICI

Unità operativa: CO180

Numero scheda: 297

Codice scheda: CO180-00297

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: CO180-00296

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013250

Comune: Bellagio

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellagio

Particelle: F

Foglio/Data: 29/ 1939

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La costruzione della chiesa risale probabilmente al periodo tra XI e XII secolo ma è stata notevolmente rimaneggiata nel tempo. I lavori di costruzione iniziarono probabilmente intorno al 1080 e terminarono intorno al 1120

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XI

Data: 1080/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XII

Data: 1120/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è ad unica navata con abside semicircolare coperta da tetto a falde con manto in lastre di pietra; le strutture murarie, intonacate sia all'esterno che all'interno, sono in pietra.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto nord

Tipo: sperone

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abside

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: radiale

Forma: semicircolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari non omogenei

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: sagrato

Genere: in acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Genere: in cemento

Schema del disegno: piastrelle esagonali bicrome

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in cemento

Schema del disegno: piastrelle quadrate policrome a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: affresco (resti)

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2005/08/09

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

disgregazione degli intonaci interni per umidità di risalita e d'infiltrazione; presenza di fessurazioni nella volta

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 centro storico: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_IMG-0000174023

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00297D01

Note: vista di scorcio

Nome del file originale: CO180-00297D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_IMG-0000174024

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00297D02

Note: facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO180-00297D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_IMG-0000174025

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00297D03

Note: interno, vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO180-00297D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_IMG-0000174026

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00297D04

Note: interno, degrado degli intonaci

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO180-00297D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_IMG-0000174027

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2005/00/00

Codice identificativo: CO180-00297D05

Note: interno, degrado delle cornici in stucco, particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO180-00297D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_IMG-0000174028

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO180-00297D06

Note: facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO180-00297D06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00297_DRA-0000014663

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file originale: CO180-00297_1 Model (1).pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Terzaghi M. C.

Titolo libro o rivista: Il Triangolo Lariano

Titolo contributo: Bellagio

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 2002

Codice scheda bibliografia: CO250-00044

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Terragni G.

Titolo libro o rivista: Bellagio

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: CO250-00045

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2005/08/09

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela